MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE / DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES / SERVICE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES / BARPI

Résultats de la recherche "Gazoduc" sur la base de données ARIA - État au 18/10/2021

La base de données ARIA, exploitée par le ministère de la transition écologique, recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce recensement qui dépend largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif et ne constitue qu'une sélection de cas illustratifs.

Les informations (résumés d'accidents et données associées, extraits de publications) contenues dans le présent export sont la propriété du BARPI. Aucune modification ou incorporation dans d'autres supports ne peut être réalisée sans accord préalable du BARPI. Toute utilisation commerciale est interdite.

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de nos publications, il est possible que quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des sources d'information à l'adresse suivante : barpi@developpement-durable.gouv.fr

Liste de(s) critère(s) pour la recherche "Gazoduc":

- Contient : gazoduc

Accident

Fuite de gaz naturel au niveau d'une bride d'un gazoduc

N° 46193 - 22/01/2014 - FRANCE - 59 - PITGAM .

H49.50 - Transports par conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46193/

Une fuite se produit sur une bride boulonnée enrobée de résine au niveau d'une bretelle de liaison entre 2 canalisations de gaz naturel (DN 900, PMS 85 bar). La fuite est détectée par l'observation de bulles dans une fosse remplie d'eau de pluie. Le transporteur établit un périmètre de sécurité et met la bretelle hors pression. La bride est dégagée et inspectée. La fuite se situe à "6 h", sur un segment entre 2 tiges filetées. La bride est resserrée.

Assurant le bon fonctionnement de la protection cathodique, le manchon en résine a été posé avant le remblai de la bretelle. Le moment exercé par le poids de la terre sur le manchon serait ainsi la cause de la fuite.

La mise hors gaz de la bretelle lors des réparations conduit à un rejet de 3 200 m³ de gaz naturel.

Accident

Travaux de terrassement au voisinage d'un gazoduc

N° 40162 - 06/12/2010 - FRANCE - 62 - HERSIN-COUPIGNY .

H49.50 - Transports par conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40162/

Une entreprise effectue des travaux de remblaiement à l'aide d'engins mécaniques lourds au dessus d'une canalisation de gaz naturel(année de pose 1971, diamètre : 300 mm, PMS : 67,7 bar). Après visite sur le terrain, le service administratif en charge de la surveillance des canalisations de transport constate que l'entreprise ne disposait pas de Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT). Le service du gaz réalise des sondages pour s'assurer de l'intégrité de la canalisation. Les parties mises à découvert montrent que le revêtement n'est pas abimé.

Accident

Fuite sur chambre à vanne

N° 50095 - 01/09/2016 - FRANCE - 62 - CARVIN .

D35.2 - Production et distribution de combustibles gazeux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50095/

Une micro-fuite de gaz naturel se produit sur une chambre à vanne dans une installation annexe à un gazoduc. Une corrosion externe d'un composant en serait l'origine.

Accident

Ouverture de robinet de purge

N° 50107 - 01/05/2016 - FRANCE - 59 - ANZIN .

H49.50 - Transports par conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50107/

Une fuite de gaz naturel se produit dans une installation annexe à un gazoduc à la suite d'un acte de malveillance. Le portail d'accès aux installations est volé et les robinets de purge sont ouverts.

Accident

Fuite sur un gazoduc transportant de l'hydrogène

N° 43705 - 18/04/2013 - FRANCE - 62 - GUARBECQUE .

C20.11 - Fabrication de gaz industriels
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43705/

Lors de travaux de maintenance sur un gazoduc transportant de l'hydrogène (DN 80, P 75 bar), un ouvrier entend vers 14h30 une fuite au niveau d'un pont. L'exploitant mesure une explosimétrie à 3 % de la LIE à quelques cm de la fuite, mais aucune détection au-delà de 25 cm, la zone étant fortement ventilée. Les techniciens sécurisent la zone, isolent le tronçon vers 19h15 et débutent la purge à 20 h. A 23 h, la pression étant nulle ils débutent l'inertage à l'azote, puis réparent la canalisation le lendemain. Le tronçon concerné date de 1988.

Accident

Fuite sur un gazoduc

N° 41259 - 23/05/2011 - FRANCE - 59 - MAUBEUGE .

H49.50 - Transports par conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41259/

Lors de travaux réalisés sans Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT), un engin de chantier endommage un gazoduc, provoquant une fuite.

Accident

Fuite sur une soupape d'un gazoduc

N° 39630 - 25/12/2010 - FRANCE - 59 - OHAIN .

H49.50 - Transports par conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39630/

Une fuite de gaz naturel a lieu sur une soupape de pilotage du détendeur principal du poste de détente d'un gazoduc. Les services du gaz retirent de la glace emprisonnant le prédétendeur.

Accident

Fuite sur un gazoduc

N° 41353 - 16/03/2011 - FRANCE - 59 - MARESCHES .

H49.50 - Transports par conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41353/

Des travaux de terrassement sont menés sans Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) à proximité d'un gazoduc.

Accident

Feu de véhicule dans une station de compression d'un gazoduc

N° 39628 - 08/11/2010 - FRANCE - 59 - TAISNIERES-SUR-HON .

D35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39628/

Un feu se déclare vers 21h30 sur un véhicule stationné sur le parking de la partie administrative d'une station de compression de gaz naturel d'un gazoduc. Les secours éteignent l'incendie avec 2 lances, le feu ne s'est pas propagé aux installations. Aucune intrusion n'a été constatée. Un court-circuit ou un problème technique sur le circuit de carburant du véhicule serait à l'origine de l'incendie.

Accident

Fuite sur une soupape d'un gazoduc

N° 39626 - 19/04/2010 - FRANCE - 59 - FEIGNIES .

H49.50 - Transports par conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39626/

Une fuite de gaz naturel se produit vers 19 h sur une soupape de pilotage du détendeur principal du poste de détente d'un gazoduc. Les secours interrompent la circulation sur la voie ferrée proche pendant 1 h et les services du gaz colmatent la fuite puis remplacent la soupape.

Accident

Fuite sur un gazoduc

N° 37695 - 17/12/2009 - FRANCE - 62 - LES ATTAQUES .

H49.50 - Transports par conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37695/

Une soupape se déclenche sur un gazoduc d'un diamètre de 80 mm sous une pression de 67,7 bar.

Accident

Endommagement d'un gazoduc à la suite de travaux

N° 37338 - 20/02/2008 - FRANCE - 62 - ALLOUAGNE .

H49.50 - Transports par conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37338/

Des travaux de tiers sont à l'origine d'une fuite de gaz sur un gazoduc (Pression 67,7 bar, DN 150).

Accident

Endommagement d'un gazoduc à la suite de travaux

N° 37337 - 30/11/2007 - FRANCE - 59 - CAUDRY .

H49.50 - Transports par conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37337/

Des travaux de tiers sont à l'origine d'une fuite de gaz sur un gazoduc (Pression: 67,7 bar, DN 80).

Accident

Fuite sur un gazoduc

N° 37339 - 30/07/1996 - FRANCE - 62 - VERQUIGNEUL .

H49.50 - Transports par conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37339/

Une fuite est constatée sur un gazoduc.