



INDUSTRIE CHIMIQUE VIOLENCE
C H I M I E

DECAPANTS ET DETERGENTS
INDUSTRIELS

53, rue Principale 60120 LE CROCCQ
Tel: 03.44.82.92.54 Fax: 03.44.82.75.31
Siret: 48103762100020 - APE: 2059Z
S.A.R.L. au capital de 15 000 000 €
pcm@cmie.com

Annexe 3

M. MIQUEU Claude
10 rue d'Orgemoat
60500 CHANTILLY

A Le Crocq, le jeudi 17 juin 2010

Objet : Réponse aux Observations
Enquête Publique

Monsieur,

En réponse à votre demande de mémoire en date du 03 juin 2010, sur l'ensemble des observations du registre d'enquête des habitants de LECROCCQ, concernant notre site, nous nous joignons le dossier que nous avons effectué reprenant les observations agrémenté de photos.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter.

Veuillez agréer, Monsieur MIQUEU, l'expression de nos sentiments distingués.

Madame Aline GLACOMI
Gérante de la Société PCM Chimie

M. Claude Miqueu
10 rue d'Orgemont
60500 Chantilly

Chantilly, mercredi 3 juin 2010

Commissaire Enquêteur

à

PCM Chimie - Le Crocq

- Enquête Publique PCM Le Crocq
- Demande de mémoire en réponse

Madame Giacomini

L'ensemble des observations du registre d'enquête et des lettres ci jointes reflète une inquiétude des habitants de Le Crocq concernant les mesures de sécurité et des mesures de protection de l'environnement qui ne seraient pas suffisamment observées par PCM Chimie


Sont cités les problèmes suivants :

- Sécurité : dangers représentés par les produits fabriqués
- Environnement : terrain de sport proche
- Usine mal tenue
- Aspect externe
- Captage d'eau proche
- Mise aux normes
- Contrôles réguliers non faits

Vous trouverez ci-joint une première analyse des observations émises durant l'enquête publique.

Pour cet ensemble de questions et d'inquiétudes concernant la sécurité et la protection de l'environnement de l'usine PCM du Crocq, je vous demande, Madame, de bien vouloir m'adresser, dans un délai de douze jours, au plus tard le 18 juin 2010, un mémoire en réponse qui indique les mesures déjà prises et les mesures que vous envisagez dans votre établissement de Le Crocq

Je vous en remercie par avance, et vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.


M. Claude Miqueu

N°	Demandeur	Observations	Réponses	Documents
	Commissaire Enquêteur M. MIQUEU Claude	Sécurité : dangers représentés par les produits fabriqués	Installé sur le site de LE CROCCQ depuis 1992 Nous formulons des détergents, décapants, dégraissants, détartrants.	DDAE Etude de dangers – Chapitre E 3. Identification et caractérisation des potentiels de danger Annexe 18 Annexe 16
			Nous avons des procédures internes de fabrication	
			Notre personnel est formé aux manipulations de produits chimiques et risques chimiques	
	Commissaire Enquêteur M. MIQUEU Claude	Environnement : terrain de sport	Poteau de foot installé par M GREVIN (Maire de LE CROCCQ) en juillet 2007 loué à la Communauté des Communes	
	Commissaire Enquêteur M. MIQUEU Claude	Usine mal tenue	Tableau dépenses en faveur de l'environnement	DDAE Chapitre G – Annexe 13
	Commissaire Enquêteur M. MIQUEU Claude	Aspect externe	Corps de ferme datant de 1853	Photo de 1992 Photo de 2010 (Annexes 1 ; 3 ; 4 ; 5 jointes)
			Aménagement et amélioration constante	DDAE Renseignement généraux 4.1.4 Permis de construire
	Commissaire Enquêteur M. MIQUEU Claude	Captage d'eau proche	Hors périmètres des zones de captage	DDAE Etude d'impact – Chapitre D Annexe 5 – Courrier DDASS

<p>Commissaire Enquêteur M. MIQUEU Claude</p>	<p>Mise aux normes</p>	<p>Site soumis à Déclaration pour la fabrication depuis 1993</p> <p>Demande de régularisation en cours pour le stockage en quantité supérieur concernant la matière première CHLORURE DE METHYLENE et ACIDE FLUORHYDRIQUE</p>	<p>DDAE Déposé le 20 octobre 2008</p> <p>Renseignement généraux 7.2 Modifications de classement apportées par le projet</p>
<p>Commissaire Enquêteur M. MIQUEU Claude</p>	<p>Contrôles réguliers non faits</p>	<p>Audits réglementaires à jour</p> <p><u>Maintenance et vérification annuel</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaudière froul (DANJOU) - Electricité (APAVE) - Extincteur (EURO INCENDIE) - Pesée/balance (AZ PESAGE) - Rapport annuel conseillé à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses (M CLAPIES – INTERLINES) - Logiciel informatique pour la rédaction des fiches de données de sécurité des produits formulés (INFODYNE) <p><u>Vérification selon calendrier</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visite médicale des employés - Contrôle amiante Fibrociment - Contrôle nuisances sonores - Contrôle de l'air <p><u>Formation annuelle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Risques chimiques - Manipulation et stockage - Premier équipier – sensibilisation au feu - Exercice d'évacuation 	

	<p>Mesures déjà prises</p> <p>Travaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pose d'une dalle de béton étanche sur la partie « aire de gravats » et doublage du mur pour les flux thermique (côté rue Principale) - Agrandissement de la rétention extérieure par le rachat des 5 mètres supplémentaire. - Pose d'une dalle de béton étanche sur l'extension de rétention - Pose d'un muret de rétention de 50 cm sur l'extension - Pose d'une clôture en paillage d'une hauteur 1.85 m et d'un grillage dans la partie espace vert - Mise en oeuvre d'une rétention en béton pour la Zone de stockage des produits inflammable - Pose de goudron et gravier sur la cour interne. 	<p>Photos (Annexe 7 jointe)</p>
<p>Mesures en cours</p>	<p>Travaux</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installation de nouveaux radiateurs dans le couloir et bureau commerciaux - Chargement du tuyau de sortie de la chaudière - Démontage du bardage côté église - Rebouchage des fissures du mur d'enceinte (côté rue Principale) - Lissage béton du mur d'enceinte (côté rue Principale) pour l'uniformiser la façade. - Reprise des sols des bâtiments de stockage furs vide 	

OBSERVATIONS ENREGISTREES

R1	M&ME VIOLETTE	Liquide bleu	Cotorant alimentaire déversé sur l'air de gravats. Dalle en béton étanche effectuée en juin 2009	Réponse aux observations de la DRIRE par courrier à la Préfecture en date du 28/07/2009 Page 9 Courrier du 28/07/2009 (Annexe 8 jointe)
R2	Mme BYTEBIER	Sécurité Respect environnement	Plus aucun rejet possible tout déversement accidentel de liquide est maintenu dans les limites de propriété. Travaux aire de gravats effectués en juin 2009.	DDAE Etude de danger
R3	Mme VACONSIN	Manque d'information des activités PCM	Mise à disposition du dossier complet à la Mairie durant l'enquête publique Réponses apportées. Nous avons employés M. LEFAY Guy (ancien maire de LECROCCQ) du 09 novembre 1992 au 23 juin 1996, en tant qu'agent de production. Il avait connaissance des activités de la société. Les villageois et le conseil municipal avaient toutes les possibilités d'informations ou de demandes d'informations.	DDAE Renseignement généraux 5 - Les activités de la société

R17	M GREVIN (Mare de le Crocq)	1993 Incendie palette	<p>Incident produit à notre arrivé sur le site. Les prédecesseurs ayant laissé des déchets carton, bidons, aérosols, et autres. Lors d'une manipulation, nous avons percés un aérosol dont nous ignorions sa présente, caché dans un carton, le contenu du carton à pris feu. Sans autre incidence, nous avons maîtrisé le départ de feu</p>	
		1996 Nuage toxique	Phénomène non connu	DDAE Annexe 20 – Diagnostic de pollution des sols -mars 2003
		2008 Produit bleu	<p>Colorant alimentaire déversé sur l'air de gravats. Dalle en béton étanche effectuée en juin 2009</p>	Réponse aux observations de la DIRE par courrier à la Préfecture en date du 28/07/2009 Page 9 - Courrier du 28/07/2009 (Annexe 8 jointe)
		2009 Fioul	Déversement accidentel de fioul domestique, provenant de la cuve de stockage pour l'alimentation du chauffage des locaux	Rapport d'incident N°2009-001 du 03 juin 2009. (Annexe 9 jointe)
		Entrée trop petite	Portail automatique de 8 mètres de large en retrait de la route principale L'ancien portail faisait 4 mètres de large.	Photos (Annexe 2 & 5 jointe)

R18/19	M PECHIN (Directeur d'Ecole)	PPMS	<p>Etude de Dangers – Chapitre E – 6 - Etude des conséquences des phénomènes dangereux</p> <p>Accord d'acquisition du site par le SIVOM qui a fait effectué les travaux pour les cuvés enterrées et la création de la rétention (côté église) pour la Société ROT (fabricant de produits chimiques) qui exerçait dans ces locaux avant notre arrivé.</p> <p>Rappel : Usine non soumis au seuil SEVESO.</p>	<p>Renseignement généraux 7 - Situation administrative de l'établissement</p> <p>DDAE 6.3 4 Représentation des flux Thermique – Page 78/89</p> <p>Renseignement Généraux 3.2 Choix du site 3.3 Historique du site</p>
R20	M DIMPRE	Manque de clôture	<p>Clôture en parpaing et grillage finalisés en Décembre 2009.</p> <p>Nous n'avons pas pu clôturer le site auparavant car les demandes successives de rachat de terrain restaient sans réponse. Les terrains jouxtant appartenant à la Communauté de Communes.</p>	