




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupeement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 10 mars 2014

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2014.131

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : HONDAINVILLE
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Hondainville, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 14 points d'eau :

- 13 PI de 100 mm dont un avec un débit insuffisant ;
- 1 réserve incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,

Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune de HONDAINVILLE

60317

HONDAINVILLE

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	CD 12	100	100/2x070		55,00	57,00	6,90	1,00					Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du SDIS le 22/10/2009
00002	P100	Rue de la Mairie angle Rue le Temple	100	100/2x070		90,00		7,00	3,60						Mesures du SDIS le 22/10/2009
00003	P100	Lotissement La Prairie Rue de la Ruelle	100	100/2x070		114,00		6,00	4,80						Mesures du SDIS le 22/10/2009
00004	P100	Rue le Temple à coté n° 252	100	100/2x070		131,00		6,80	4,70						Mesures du SDIS le 22/10/2009
00005	P100	Rue de beauxvais face place de l'église	100	100/2x070		101,00		7,20	5,00						Mesures du SDIS le 22/10/2009
00006	P100	Rue de beauxvais face rue le temple	100	100/2x070		134,00		6,70	5,70						Mesures du SDIS le 22/10/2009
00008	P100	Etablissement MAVALA côté droit face au portail	100	100/2x070		156,00		6,20	5,60						Mesures du SDIS le 22/10/2009
00010	P100	Hameau de Butteaux Rue du Moulin à côté du n° 58	100	100/2x070		146,00		5,50	4,70						Mesures du SDIS le 22/10/2009
00011	P100	Hameau de Butteaux Rue du Moulin face au n° 10	100	100/2x070		148,00		5,90	4,60						Mesures du SDIS le 22/10/2009
00012	P100	Hameau de Butteaux Rue de la Forêt angle Lotissement Escoutture	100	100/2x070		159,00		5,30	4,60						Mesures du SDIS le 22/10/2009

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m ³	m ³ / h Ré-alim.	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00013	RES	ETANG SORTIE HONDAINVILLE DIRECTION BEAUVAIS ANGLE D89/D12	500	-											

Réserves

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						

Hydrants

Défense Incendie de la commune de HONDAINVILLE

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 * -Indisponible
 * -Avec anomalies
 * -Non autorisée
 * -Problématique
 * -En service
 * -Sans anomalie
 * -Autorisée
 * -Sans problème
 * -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00014	P100	Etablissement MAVALA côté gauche face au portail (portillon)	inconnu	070/2x100		155,00				✓	✓	✓			
00015	P100	Rue Robert ROS Nouveau lotissement du Parc	100	100/2x070		120,00		6,90		✓	✓	✓			Mesures du SDIS le 22/10/2009
00016	P100	95 Place de l'église	100	100/2x070		60,00		3,30		✓	✓	✓			Mesures du service des eaux le 27/05/2013