

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 31 mai 2017

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2017 166

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

OBJET : Plan Local d'Urbanisme, commune de Vineuil Saint Firmin
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Vineuil Saint Firmin, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 22 Points d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours



Colonel hc Luc **CORACK**

Défense incendie commune de VINEUIL SAINT FIRMIN

60695 VINEUIL SAINT FIRMIN

Hydrants

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	1 Rue de la Colonne, Angle Rue de Chantilly	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	PI rouillé	Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29 novembre 2016 PI rouillé
2	P100	Rue de la Colonne, Angle Rue de Saint Leu, Place Charolais	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29 novembre 2016 RAS PI neuf
3	P100	17 Rue de la République	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile manœuvre difficile tenons sortie de 100 horizontaux	manoeuvre difficile tenons sortie de 100 horizontaux Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29/11/2016
4	P100	7 Place Jeanne d'Arc, Angle Rue Poissonnière	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	difficile à manoeuvrer, trop près du mur Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29/11/2016
5	P100	Rue de la République, Angle Place d'Aumale	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Bouchon de 70 percé	Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29/11/2016
6	P100	61 Rue de Chantilly	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓		DIAMETRE D'ALIMENTATION DE 80MM Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29/11/2016
7	P100	1 Avenue de la Bouleautière	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29/11/2016 RAS
8	P100	4 Rue de la Duchesse de Chartres	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29/11/2016 RAS
9	P100	15 Avenue de la Bouleautière, Angle Rue de la Remise des Genêts	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29/11/2016 RAS
10	P100	25 Avenue de la Bouleautière, Angle Rue Vatel	125	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Manque 1 bouchon de 70	Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29/11/2016
11	P100	37 Rue de la Duchesse de Chartres, Angle Allée du Bois Coupé	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓		tenons sortie 100mm horizontaux Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29/11/2016 RAS
12	P100	30 Hameau du Bois de Ludde	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29/11/2016 RAS
13	P100	Face au 15 Rue Georges Dauchy	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29/11/2016 RAS
14	P100	Face au 5 Rue de Senlis	125	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile PI difficile à manoeuvrer, trop près du mur	manoeuvre difficile, trop près du mur Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29/11/2016
15	P100	Face au 2 Route d'Avilly, Angle Rue de Senlis	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		tenons sortie de 100mm horizontaux Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29/11/2016 RAS

Défense Incendie commune de VINEUIL SAINT FIRMIN

Légende	*Etat	-Indisponible	-En service	-Non conforme
	*Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
	*Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
	*Signalisation	-Problématique	-Sans problème	

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
16	P100	Face au 28 Rue de Senlis (Lavoir)	125	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29/11/2016 RAS PI neuf
17	P100	Face au 49 Rue Georges Dauchy	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29/11/2016, bouchons au dessus du PI
18	P100	Chemin Rural dit Route Royale, Face au 10 Chemin des Poissonniers, (Après SPIREL prendre le chemin à droite)	150	100/2x07 0	✓	✓	✗	✓		Inaccessible aux engins PL, chemin privé avec barrière Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29/11/2016 RAS
20	P100	57 Rue Georges Dauchy, Face à l'ancienne gare (derrière la haie)	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29/11/2016 RAS
21	P100	Rue Georges Dauchy (Le Courtillet), Maisons face à la Ferme du Courtillet	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance Opérationnelle réalisée le 29/11/2016 RAS
22	P100	RD 44 de Noailles à Vineuil St Firmin, Club Canin	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance opérationnelle réalisée le 29/11/2016. RAS
23	P100	Rue de Chantilly, au niveau du 73	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Reconnaissance opérationnelle réalisée le 29/11/2016. RAS