


PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 6 février 2018

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2018 43

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

OBJET : Révisioin Plan Local d'Urbanisme, commune d'AVRECHY
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune d'AVRECHY, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 33 Points d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours



Colonel hc Luc CORACK

Défence Incendie d'AVRECHY

60034

AVRECHY

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
1	P100	16 rue de la montagne	080	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Peinture PEI dégradée Peinture à refaire	
3	P100	carrefour charles de Gaulle	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
4	P100	24 rue du clos Lenoir	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
5	P070	avenue de la Gare	060	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 30m3/h (Débit à 0,6 bar = 20m3 / h) (Débit à 1 bar = 19m3 / h) Végétation gênante	Contrôle technique du SDIS en 2014
6	P100	0, 17 rue du jardin René	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
7	P100	angle rue du jardin René et rue du Moulin	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
8	P070	rue du moulin à Bizancourt	060	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 30m3/h (Débit à 0,6 bar = 25m3 / h) (Débit à 1 bar = 25m3 / h)	Contrôle technique du SDIS en 2014
9	P100	65 rue du jardin René	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Peinture PEI dégradée Peinture à refaire	PI décoloré
10	P100	1 rue du moulin de Bizancourt	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
11	P070	rue Bourdon angle rue du jardin René Bizancourt	100	070	✓	✓	✓	✓		
12	P100	face au 12 rue des Lias	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
13	P100	face arrêt de bus rue du Vivier	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	capot hs	
14	P100	angle impasse Les Garignons et rue du Vivier	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

Défence Incendie d'AVRECHY

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
15	P070	rue le Metz face n° 3	060	070					Non conforme : débit inférieur à 30m ³ /h (Débit à 1 bar = 29m ³ / h)	Contrôle technique du SDIS en 2014
16	P100	angle rue la Metz et rue Carême	060	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 30m ³ /h (Débit à 0,6 bar = 20m ³ / h) (Débit à 1 bar = 23m ³ / h)	Contrôle technique du SDIS en 2014
17	P100	35 rue du Rideau Madeleine Argenlieu	100	100/2x070					Défaut de signalisation N°PEI inexistant	
18	P100	Zone Artisanale Argenlieu, (devant Argenlieu Beton), contre le grillage	200	100/2x070					Défaut de signalisation N°PEI inexistant	
19	P100	devant le 4 rue du parc Argenlieu	060	100/2x070					Défaut de signalisation N°PEI inexistant	
20	P100	angle rue du parc, avenue T. d'Argenlieu	060	070					Défaut de signalisation N°PEI inexistant	
21	P100	rue du parc face à la ferme à Argenlieu	060	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 30m ³ /h (Débit à 0,6 bar = 23m ³ / h) (Débit à 1 bar = 21m ³ / h) Défaut de signalisation N°PEI inexistant	Contrôle technique du SDIS en 2014
22	P100	20 avenue T. Argenlieu angle rue du Château d'Argenlieu	100	100/2x070					Défaut de signalisation N°PEI inexistant FERMETURE CAPOT DIFFICILE(GRIPPÉ)	
23	P100	5 avenue T. Argenlieu à Argenlieu	100	100/2x070					Défaut de signalisation N°PEI inexistant	
24	P100	face au 18 rue du Rideau Magdeleine	100	100/2x070					Défaut de signalisation N°PEI inexistant	
25	P100	1 rue du jardin René	100	100/2x070					Défaut de signalisation N°PEI inexistant	
26	P100	ferme de Sébastopole	080	100/2x070					Défaut de signalisation N°PEI inexistant	
27	P100	rue de Bizancourt angle rue de la prairie	100	100/2x070					Défaut de signalisation N°PEI inexistant	

Légende

* Etat		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Sans anomalie		-Non conforme en service
* Accès		-Autorisée		
* Signalisation		-Sans problème		
		-Indisponible		
		-Avec anomalies		
		-Non autorisée		
		-Problématique		

Défence Incendie d'AVRECHY

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
28	P100	rue du Tour de ville	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation N°PEI inexistant	
29	P100	avenue T. Argenlieu à côté de l'arrêt de bus	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation N°PEI inexistant	
30	P100	angle rue de la Croix Adam et rue de Bellevue	060	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 30m ³ /h (Débit à 1 bar = 29m ³ / h) Défaut de signalisation N°PEI inexistant	Contrôle technique du SDIS en 2014
31	P65	rue bourdon avant le pont	060	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 30m ³ /h (Débit à 0,6 bar = 20m ³ / h) (Débit à 1 bar = 19m ³ / h) Défaut de signalisation N°PEI inexistant	Contrôle technique du SDIS en 2014
32	P100	10 avenue T. d'Argenlieu à Argenlieu	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation N°PEI inexistant	
33	P100	impasse de la couture, ZI d'Argenlieu, derrière la Ste Jouet club	100	070/2x10 0	✗	✗	✓	✓	Défaut de signalisation N°PEI inexistant	

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- ✗ -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓ -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- ✗ -Non conforme en service