



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé


BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Tillé, le 10 juin 2015

Affaire suivie par : M. le LT A. COPPIN

Réf. : SL.2015.245

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine – BP 20317  
60021 BEAUVAIS CEDEX

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : HENONVILLE  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de HENONVILLE, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 16 points d'eau :

- 1 PI de 70 mm ayant un débit insuffisant
- 15 PI de 100 mm

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

## Défense Incendie de la commune de HEMONVILLE

60309

HENONVILLE

## Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

**X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

**✓** -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

**X** -Non conforme  
 en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
1	P100	RUE DU DOCTEUR SALOMON A COTE DU N°27	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
2	P100	RUE BLOSSIER FACE AU N°7	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
3	P100	ROUTE DE MERU A COTE DU N°5	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
4	P100	RUE TALON FACE A LA PLACE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
5	P100	RUE TALON FACE AU N°30	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
6	P100	RUE TALON A COTE DU N°42	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
7	P100	RUE DE MERU A COTE DE MINGRIP	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
8	P100	RUE RENE DUBOIS FACE AUX ETS MAX PERLES	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
9	P100	RUE DU BOIS JOLI FACE AU CAMPING	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
10	P100	RUE BAMBERGER A COTE DU N°4 BIS	125	100/2x070	✓	X	✓	✓		Manque capot	
11	P100	RUE BAMBERGER A COTE DU N°16	100	100/2x070	✓	X	✓	✓		Fuite hydrant BI PI	FERMETURE COFFRE CASSE
12	P100	RUE DES GROSEILLERS FACE AU N°30	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
13	P100	RUE DU MESNIL A COTE DU N°10 BIS	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
14	P100	RUE DU MESNIL A COTE DU N°41	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
15	P100	rue talon, RUE TALON A COTE DU NUM 52	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
16	P070	HAMEAU LE COUDRAY	070	070	X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	