Mesures d'acco	ompagnement	
Enjeu : captage d'eau potable		
<u>à l'échelle d'</u>		
Secteurs concernés : zones d'étude des aires d'alimentation de capt	tage	
Points de vigilance	Acteurs	Indicateur
Prendre explicitement en compte l'aspect « carrière » dans les études		
relative aux aires d'alimentation de captage	délimitation des aires d'alimentation des	
	captages d'eau potable	
à l'échelle d'une exploitation dans		
Secteurs concernés : périmètres éloignés et rapprochés (sans pres	criptions dans la DUP) de captage pour les	quels l'avis de
l'hydrogéologue n'exclue pas l'extraction	I	h
Points de vigilance	Acteurs	Indicateur
Lors de l'étude d'impact :	Exploitant	
- s'assurer de la neutralité du projet vis à vis de la production d'eau		
potable		
propers on compte LAAC of calle of cot coppus		
- prendre en compte l'AAC si celle-ci est connue		
- prendre en compte l'AAC si celle-ci est connue Durant l'exploitation :	Exploitant	
	·	
Durant l'exploitation :	·	
Durant l'exploitation : - mettre en place des mesures relatives à la prévention et la gestion	·	
Durant l'exploitation : - mettre en place des mesures relatives à la prévention et la gestion immédiate des pollutions accidentelles	·	
Durant l'exploitation : - mettre en place des mesures relatives à la prévention et la gestior immédiate des pollutions accidentelles - mettre en place des piézomètres et assurer le suivi qualitatif	·	
 Durant l'exploitation : mettre en place des mesures relatives à la prévention et la gestion immédiate des pollutions accidentelles mettre en place des piézomètres et assurer le suivi qualitatif conformément aux prescriptions de l'AP 	·	
 Durant l'exploitation : mettre en place des mesures relatives à la prévention et la gestion immédiate des pollutions accidentelles mettre en place des piézomètres et assurer le suivi qualitatif conformément aux prescriptions de l'AP déterminer les paramètres du suivi à partir d'une analyse des 	·	
 Durant l'exploitation : mettre en place des mesures relatives à la prévention et la gestion immédiate des pollutions accidentelles mettre en place des piézomètres et assurer le suivi qualitatif conformément aux prescriptions de l'AP déterminer les paramètres du suivi à partir d'une analyse des risques 	Exploitant	