



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex


Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Affaire suivie par : M. le Major Antoine COPPIN

Réf. : A/C 2012/ 228



Tillé, le 12 avril 2012

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE
à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 rue Jean Racine BP 317
60021 BEAUVAIS CEDEX

OBJET : Elaboration du PLU de la commune de Le Hamel
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : fiche technique

Dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Le Hamel, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 10 points d'eau :

- 2 PI de 70 non conformes
- 3 PI de 100mm dont un ayant un débit insuffisant.
- 1 PI de 65/2/40 non conforme
- 4 Réserves naturelles aménagées normalisées.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint ces informations sous forme de fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du PLU de la commune de Le Hamel.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du SDIS de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune de Le Hamel

60297

LE HAMEL

Hydrants						* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite				
00001	P100	Rue notre dame du Hamel pres de la CD151	inconnu	100/2x070	✓	✗	✓	✓	✓	Capot cassé		
00002	P100	Rue du Mont Saguin	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓				
00003	P100	Rue notre Dame du Hamel pres de l'église	inconnu	100/2x070	✗	✗	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h		
00004	P65	Hameau de Rieux, Rue principale	inconnu	070	✗	✗	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Manque 1 bouchon de 70		
00005	P070	Hameau de Rieux, Rue principale	inconnu	070	✗	✗	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h		
00006	P070	Hameau de Rieux, Rue Monsieur	inconnu	070	✗	✗	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Capot cassé Manque 1 bouchon de 70		

Réserves						* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite				
00007	MARE	Angle rue moulin Thénard/Rue notre dame du Hamel	200	-	✓	✓	✓	✓				
00008	MARE	Hameau de Rieux Rue principale à côté du n° 536	120	-	✓	✓	✓	✓				
00009	MARE	Hameau de RIEUX Rue principale, face au n°335	120	-	✓	✓	✓	✓				
00010	MARE	Ferme du moulin Thénard	120	-	✓	✓	✓	✓				

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

✗ -Indisponible
✗ -Avec anomalies
✗ -Non autorisée
✗ -Problématique

✓ -En service
✓ -Sans anomalie
✓ -Autorisée
✓ -Sans problème

✗ -Non conforme en service

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

✗ -Indisponible
✗ -Avec anomalies
✗ -Non autorisée
✗ -Problématique

✓ -En service
✓ -Sans anomalie
✓ -Autorisée
✓ -Sans problème

✗ -Non conforme en service