



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 3 juillet 2018

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : AC. 2018 205

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

OBJET : Révision Plan Local d'Urbanisme, commune de Mortefontaine-En-Thelle
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Mortefontaine-En-Thelle, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 23 Points d'Eau Incendie dont un serait indisponible.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours

Contrôleur général Luc CORACK

Défence Incendie de la commune de Mortefontaine-en-Thelle

60433

MORTEFONTAINE EN THELLE

Légende

* Etat

* Anomalie

* Accès

* Signalisation

* En service

- Avec anomalies

- Non autorisée

- Problématique

- Non conforme en service

- Anomalie

- Autorisée

- Sans problème

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
3	P100	RUE DE L EGLISE FACE A L EGLISE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
4	P070	RUE DU TEMPLE DE LA RAISON	080	070	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	
5	P100	RUE DE L EGLISE PLACE	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque capot OUVERTURE DU CAPOT RENDU DIFFICILE PAR LA POUBELLE	
6	P100	RUE DE LA VALLEE FACE AU N°1	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
7	P070	RUE BASSE A COTE DE LA MAIRIE	060	070	✓	✓	✓	✓		
8	P100	RUE BASSE A COTE DU N°19	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
9	P100	RUE BASSE FACE AU N°30	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
10	P100	RUE BASSE FACE AU N°39 BIS	060	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
11	P100	DIRECTION STE GENEVIEVE FACE AU N°1	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
12	P070	RUE DE LABOISSIERE A COTE DU N°19 BIS	060	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 30m3/h (Débit à 1 bar = 29m3 / h)	Contrôle technique du SDIS en 2015
13	P100	RUE DE LABOISSIERE FACE AU N°8	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
14	P100	RUE DE LALANDE FACE AU N°4	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
15	P070	RUE DU BOIS EN VAL a cote du N°11	080	070	✓	✗	✓	✓	Capot cassé FERMETURE COFFRE HS	
16	P100	RUE D ANDEVILLE DANS LE HARICOT	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
17	P100	RUE DU BOIS EN VAL	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
18	P100	RN1 EN FACE ENTREPOT LA GRANGE à SOUVENIR	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque capot	

Défence Incendie de la commune de Mortefontaine-en-Thelle

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
19	P100	LOTISSEMENT DU POTAGER HAMEAU DE LA MARE D OVILLERS	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
20	P100	RN 1 FACE AU N°4 HAMEAU DE LA MARE D OVILLERS	060	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
21	P070	RN 1 HAMEAU DE LA MARE D OVILLERS SORTIE LA MARE D'OVILLERS DIRECTION CHAMBLEY	060	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 30m ³ /h (Débit à 1 bar = 24m ³ / h) Manque 1 bouchon de 70 MANQUE LES 3 BOUCHONS	Contrôle technique du SDIS en 2012
22	P100	FACE AUX ENTREPOTS ABRIS PROTEC CAR HAMEAU DE LA MARE D OVILLERS	150	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
24	P100	LOTISSEMENT DU POTAGER DIRECTION MORTEFONTAINE FACE AU BOSQUET HAMEAU DE LA MARE D OVILLERS	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		avp vl contre pi le 11/12/13 pi hs PI vérifié le 03/03/2014, PI OK.

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
25	CITE	rue du bosquet, la marre d'ovilliers	m3/h Ré-alim.		✓	✓	✓	✓		

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
26	P100	rue haute face au 13 ter	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		