



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870


60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

*Reçu*



Tillé, le 5 novembre 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : NL.2015.420

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine BP 317  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : NIVILLERS  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de NIVILLERS, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 8 points d'eau :

- 7 PI de 100
- 1 Réserve incendie

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services,  
D'incendie et de secours

Colonel Luc CORACK

## Défense Incendie de la commune de NIVILLERS

60461

NIVILLERS

## Légende

\* Etat  
\* Anomalie  
\* Accès  
\* Signalisation

-Indisponible  
-Avec anomalies  
-Non autorisée  
-Problématique

-En service  
-Sans anomalie  
-Autorisée  
-Sans problème

-Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	Rue de Reinach, Face au n°22. Angle chemin des courtillots.	150	100/2x070					Système de fermeture calandre hors service. Légère purge en charge.	Socle de propreté à nettoyer et à prolonger. Manque le numéro sur la calandre. Remplacer les joints des bouchons.
2	P100	10 bis Grande rue., Face à la rue de Reinach.	150	100/2x070					Fuite hydrant BI PI Pas de socle d'ancrage et de propreté. Fuite à la tête.	Manque le numéro sur la calandre. Remplacé les joints des bouchons.
3	P100	Grande rue, Face au n° 39	150	100/2x070						Manque le numéro sur le poteau. Fuite aux purges des bouchons de 65.
4	P100	Rue du tour de ville., A côté du n° 3.	150	100/2x070					Pas de socle d'ancrage et de propreté.	Plus de chaînettes aux bouchons. Calandre du poteau sans numéro. Fuite à la purge des bouchons de 65.
5	P100	Rue de Reinach, Face au n°10. Devant le portillon de JCLT.	150	100/2x070					Légère purge en charge.	Manque le numéro sur la calandre du poteau. Nettoyage à prévoir de la calandre et du socle de propreté.
6	P100	15 Grande rue, Devant le 15 Grande rue. Face à la réserve incendie ( Place du village ).	150	100/2x070						Manque le numéro sur le poteau.
7	P100	Rue de Reinach., Face au n° 21	150	100/2x070					Se purge très difficilement.	Manque le numéro sur le poteau. Socle de propreté à nettoyer. Fuite à la purge d'un bouchon de 65.

## Légende

\* Etat  
\* Anomalie  
\* Accès  
\* Signalisation

-Indisponible  
-Avec anomalies  
-Non autorisée  
-Problématique

-En service  
-Sans anomalie  
-Autorisée  
-Sans problème

-Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations





## Défense Incendie de la commune de NIVILLRES

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation

-  -Indisponible
-  -Avec anomalies
-  -Non autorisée
-  -Problématique

-  -En service
-  -Sans anomalie
-  -Autorisée
-  -Sans problème

Réserves						Anomalies		Observations	
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	
8	RES	Grande rue, Face au n° 15.	Inconnu	0					Défaut de signalisation Manque la signalisation NFS 61-221 ( Réserve Incendie + Capacité ). Absence d'aire d'aspiration matérialisée. Capacité inconnue a ce jour.