



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé


BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Tillé, le 18 novembre 2015

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN

Réf. : AC.NL.2015.435

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune de BORAN SUR OISE  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de BORAN SUR OISE, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 25 points d'eau :

- 3 BI de 100
- 21 PI de 100 mm dont 1 indisponible
- 1 Réserve incendie

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
D'incendie et de Secours,

Colonel Luc CORACK

## Défense Incendie de la commune de BORAN SUR OISE

60086

BORAN SUR OISE

## Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Accès  
 \* Signalisation

✗ -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

✔ -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies		Observations
1	P100	25, rue de Beaumont (face au 38)	125	100/2x070	✔	✔	✔	✔			Remis en service le 22/03/2010 par lyonnaise
2	P100	Angle rue de Beaumont/ rue de la Croix de Bois ( Face au cimetière)	125	100/2x070	✔	✔	✔	✔			Remis en état en 2008 suite à avp.
3	P100	Angle rue Neuve/rue Auchois et Dupont	150	100/2x070	✔	✔	✔	✔			Remis en service avec accusé de la Lyonnaise le 20/05/2008
4	P100	3, rue Pierre et Marie Curie	125	100/2x070	✔	✔	✔	✔			Remis en service le 05/06/2008 par la Lyonnaise.
5	P100	1, rue Lucien l'Heurth	125	100/2x070	✗	✔	✔	✔			
6	P100	4, rue du Pilori	150	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
7	B100	28, rue Joséphine et Joseph Courtois	100	100	✔	✔	✔	✔			Bouche remplacée par la lyonnaise le 26/12/2011. Fiche de remplacement de la lyonnaise recue.
8	P100	Résidence des Cloiseaux (niveau transformateur E.D.F.)	100	100/2x070	✔	✗	✔	✔		Manque 1 bouchon de 70	
9	P100	26, résidence du Moulin	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
10	P100	Rue du Moulin (en face du n°2)	150	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
11	P100	Angle rue Croix de Bois/rue Jean Bouvy	150	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
12	B100	9, place de l'Eglise	100	100	✗	✗	✔	✔		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Ouverture point d'eau difficile	
13	P100	Rue Jean Bouvy (Couvent)	150	100/2x070	✔	✗	✔	✔		Végétation gênante	Fuite au sol constatée par Lyonnaise. P.I. fermé sur instruction de Bezak Christophe. (26/12/08) Suite formulaire d'intervention sur P.I. Lyonnaise. Remis en service le 06/03/09 par lyonnaise. P.I. fermé par lyonnaise suite à fuite le 10/06/2010 sur instructions de Mr Renault

## Défense Incendie de la commune de BORAN SUR OISE

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	
14	P100	1, rue Pasteur	150	100/2x070					
15	P100	12, rue Pierre et Marie Curie	100	100/2x070					
16	P100	Clos du Château	100	100/2x070					
17	P100	Angle rue des Courtilles / Chemin de Morangles	150	100/2x070					
18	P100	Angle rue du Pilon/rue du Château	150	100/2x070					
19	P100	20, route de Précy (avant Sport France)	150	100/2x070					
20	P100	Angle rue du Château/rue de la Serpette	150	100/2x070					
21	P100	1, Le Meunier Vincent (Orée du Village)	150	100/2x070					Chapeau defectueux Fermé sur tampon 03/08/09 par lyonnaise des eaux suite inter n° 40105P pour feu de pavillon Remis en service le 22/03/2010 par lyonnaise (AR)
22	P100	Route de Précy (R.D. 603, face ETS Sport France)	150	100/2x070					
23	B100	Angle rue de Beaumont (face au N°11)/rue du Moulin	100	100/2x070					

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	
24	RES	Chemin de Morangles	150	-					

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service





N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	


## Défense Incendie de la commune de BORAN SUR OISE

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation

-  -Indisponible
-  -Avec anomalies
-  -Non autorisée
-  -Problématique

-  -En service
-  -Sans anomalie
-  -Autorisée
-  -Sans problème

-  -Non conforme en service

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
25	P100	Avenue de la Plage, LD L'Etrier (en face de la piscine)	100	100/2x070						