

1/7/22

Projet respectant les règles actuelles (au des examen) de réhabilitant un site.

• Inquiétude sur l'évolution du trafic de véhicules tant PL (105) que VL (140). Je n'ai pas trouvé d'itinéraire imposé via l'A 16 pour la PL.

Un des difficultés actuelles de trafic ce pont est visible

• Inquiétude sur la gestion des eaux pluviales d'autant plus sur le réseau a déjà subi de dégâts. Les bords ont bien été utilisés mais les crues de bâtiments n'ont pas réparé. Peut également être possible

D. DESANDRES. Wajicant / Madonne

4 juillet 2022

page 39 - photo 2006 - 2010 manque 2 lotissements.

Bureau a construire en 2022 un site de stockage de matières inflammables à 100 mètres des maisons du village ?

à environ 200 mètres de la place du village

Tous ces accidents ne devaient pas arriver !

- Même le 11/05/1967 explosion dans l'usine Rochel.

- AZF le 21/09/2001 - 300 à 400 tonnes de nitrates d'ammonium explosé.

- Lubrizol à Rouen le 21/01/2013 émanation de mercaptan gazeux l'incident prend fin le 6 fév 2013

- Lubrizol le 26/09/2019 incendie dans les entrepôts 5000 tonnes de produits chimiques partis en fumée.

conclusion ! pas de construction pour des matières dangereuse ou inflammable dans notre village.

HALOUIN

Dellors, su - Thérè