




Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. B. N. F.  
A

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
Chemin Sans Terre - BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 06 21 00 - Poste 2393  
Fax : 03 44 06 21 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Beauvais, le 12 février 2013

Affaire suivie par : M. leLT COPPIN  
Réf. : SL.2013.61

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : SAINT MARTIN LONGUEAU  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint Martin Longueau, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 24 points d'eau :

- 24 PI de 100 mm dont un non-conforme.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

## Défense incendie de la commune Saint Martin Longueau

## 60587 SAINT MARTIN LONGUEAU

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00001	P100	Rue de Paris face au n°88	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	RAS
00002	P100	Rue du Lavoir angle Impasse du Lavoir	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00003	P100	Rue du lavoir face au n°14	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00004	P100	Rue des sables face au n°7	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00005	P100	Rue des Rosiers face au n°12	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00006	P100	Rue de l'Avenir angle Impasse des Oiseaux	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00007	P100	Rue Hyacinthe Closier face n°3	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Non conforme : pression ≤ à 0,6 bar
00008	P100	Rue de la République face au n°18	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00009	P100	Rue du Poncelet face au n°97	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	RAS
00010	P100	Rue Désiré Eve	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00011	P100	Rue de la République angle rue de la Madelon	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00012	P100	Rue de l'Eglise face au n°14	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00013	P100	Route d'Avrigny face Ste CAMIFIL	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00014	P100	Route d'Avrigny face Ste CAMIFIL	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00015	P100	Rue des Flandres angle Rue de la République	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00016	P100	Rue des Flandres angle rue de la Madelon	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00017	P100	Rue de Paris face n°32	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00018	P100	Rue de paris face au n°60	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00019	P100	Rue du Bois de Jonc face au n°18	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70
00020	P100	Rue de Paris face au n°76	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	déjà signaler en 2011
00021	B100	Rue de l'Avenir face au N°14	150	100	✓	✗	✓	✓	Purge HS déjà signaler en 2011

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

✗ indisponible  
 ✗ Avec anomalies  
 ✗ Non autorisée  
 ✗ Problématique

✓ En service  
 ✓ Sans anomalie  
 ✓ Autorisée  
 ✓ Sans problème

✗ Non conforme en service

## Défense Incendie de la commune Saint Martin Longueau

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00022	P100	Rue du Poncelet angle Allée Silène	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00023	P100	Chemin du Bois de Junc face au n°2	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00024	P100	Rue du Poncelet face au n°69	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

**X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

**✓** -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

**✗** -Non conforme en service