



Liberté • Égalité • Fraternité


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

PAC

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
Chemin Sans Terre – BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393  
Fax : 03 44 06 21 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Beauvais, le 10 juillet 2013

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN  
Réf. : SL.2013.323

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** Révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de : TROSLY BREUIL  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Trosly Breuil, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 39 points d'eau sur la voie publique:

- 31 PI de 100 mm dont 10 présentant des anomalies,
- 1 BI de 70 mm non normalisée avec un débit insuffisant,
- 1 BI de 100 mm.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,

Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie de la commune de TROSLY BREUIL

60647

TROSLY BREUIL

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m <sup>3</sup> / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	Rue du Flottage, angle Impasse Nobel	100	100/2x070	51,00	34,00	37,00	4,40		✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00002	P100	Avenue de la Gare, angle Route de Reims	100	100/2x070	124,00	95,00		4,10		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00003	P100	28, Route de Reims, angle Rue de la Pierre Sautée	150	100/2x070	96,00	86,00		4,20		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00004	P100	Route de Reims, devant la Station de Lavage	150	100/2x070	132,00	114,00		4,20		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00005	P100	14, Rue Clément Bayard	100	100/2x070	76,00	64,00		4,00		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00006	P100	Rue du Marais, angle Rue Clément Bayard	080	100/2x070	68,00	57,00	58,00	3,60		✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00007	B070	Rue des Obeaux, Etablissement Sabla	080	070	42,00	31,00	33,00	4,40		✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00008	P100	58, Route de Reims	100	100/2x070	99,00	88,00		3,20		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00009	P100	110, Route de Reims	100	100/2x070	104,00	90,00		4,00		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00010	P100	Route de Rouen, entrée Terrain de Football	100	100/2x070	89,00	83,00		3,80		✓	✓	✓	Capot cassé Manque 1 bouchon de 70	Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00011	P100	6, Route de Rouen	100	100/2x070	103,00	93,00		3,70		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00012	P100	32, Route de Rouen	100	100/2x070	90,00	77,00		3,90		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00013	P100	Rue de Ste Claire, angle Route de Rouen	100	100/2x070	97,00	83,00		4,00		✓	✓	✓	Manque 2 bouchons de 70	Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00014	P100	77, Route de Rouen	100	100/2x070	96,00	85,00		4,00		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00015	P100	45, Route de Rouen	100	100/2x070	100,00	83,00		4,00		✓	✓	✓	Manque 1 bouchon de 100 Manque 2 bouchons de 100 manque le joint sur un demi raccord 70	Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00016	P100	13, Route de Rouen	100	100/2x070	103,00	82,00		3,80		✓	✓	✓	Capot cassé	Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00017	P100	Lotiss. les Vignes Mondaines, face Bâtiment H2 RN 31	150	100/2x070	105,00	87,00		3,60		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00018	P100	23, Route de Reims, devant la Salle des Fêtes	125	100/2x070	127,00	103,00		3,90		✓	✓	✓	Manque 2 bouchons de 70	Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00019	P100	15, Route de Reims	125	100/2x070	122,00	113,00		4,10		✓	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	Mesures du SDIS le 25/04/2013	

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

✗ -Indisponible  
 ✗ -Avec anomalies  
 ✗ -Non autorisée  
 ✗ -Problématique

✓ -En service  
 ✓ -Sans anomalie  
 ✓ -Autorisée  
 ✓ -Sans problème

✗ -Non conforme en service

## Défense Incendie de la commune de TROSLY BREUIL

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00020	P100	Rue Pierre Thiant, devant Etablissement Bricomarché	100	100/2x070	103,00	91,00		4,10		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00021	P100	Rue Pierre Thiant, angle Rue de Cuise	100	100/2x070	127,00	107,00		4,20		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00022	P100	8, Rue Nigasse, devant la Mairie	100	100/2x070	76,00	60,00	64,00	3,40		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 01/04/2009	
00023	P100	36, Rue Nigasse	150	100/2x070	74,00	64,00		3,70		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00024	P100	Rue du Moru, face au N° 8	200	100/2x070	117,00	105,00		4,00		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00025	B100	Lotiss. les Vignes Mondaines, face Bâtiment C3	100	100	107,00	99,00		3,90		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 01/04/2009	
00026	P100	Lotiss. les Vignes Mondaines	100	100/2x070	87,00	68,00		3,50		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00027	P100	Rue des Vignes Mondaines, face Rue du Moru	200	100/2x070	93,00	80,00		3,40		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00028	P100	11 bis, Rue Henri Massein	100	100/2x070	69,00	54,00	56,00	3,60		✗	✓	✓		Mesures du SDIS le 01/04/2009 Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00029	P100	18, Rue du 8 Mai 1945, angle Rue de la Libération	100	100/2x070	86,00	75,00		3,50		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00030	P100	16, Rue des Vignes Mondaines	200	100/2x070	99,00	88,00		3,20		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00031	P100	28, Rue des Vignes Mondaines	100	100/2x070	78,00	66,00		3,50		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00032	P100	48, Rue des Vignes Mondaines	080	100/2x070	83,00	69,00		3,70		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00033	P100	Rue Marillac, face au N° 2	100	100/2x070	91,00	74,00		3,10		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00034	P100	35, Rue Marillac	100	100/2x070	103,00	84,00		3,20		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00035	P100	44, Rue Marillac	100	100/2x070	99,00	83,00		3,20		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00036	P100	23, Rue d'Orléans	125	100/2x070	94,00	83,00		4,00		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	
00037	P100	43, Rue d'Orléans, angle Rue des Croisettes	080	100/2x070	97,00	83,00		3,60		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013 Manque 1 bouchon de 70	
00038	P100	3, Rue de la Fontaine, angle Rue des Croisettes	100	100/2x070	102,00	94,00		3,70		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013 Manque 1 bouchon de 70	
00039	P100	rue Roquin, face aux ateliers de l'Arche	100	100/2x070	105,00	96,00		4,00		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 25/04/2013	

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

✗ -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

✓ -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

✗ -Non conforme en service

## Hydrants