




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 8 septembre 2014

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN

Réf. : SL.2014.386

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : VALESCOURT
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de VALESCOURT, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 9 points d'eau :

- 5 PI de 100 mm ayant des débits insuffisants
- 2 réserves incendie
- 2 points d'aspiration dans des cours d'eau naturels.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,

Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune de VALESCOURT

60653

VALESCOURT

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	10 rue de Saint-Just	150	100/2x070	28,00	28,00	32,00	3,70	1,00	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du SDIS le 03/06/2014
00002	P100	face au 6 rue de la mairie.	150	100/2x070	17,00	17,00	24,00	4,00	1,00	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Manque capot	Mesures du SDIS le 03/06/2014
00003	P100	25 rue de la mairie.	100	100/2x070	32,00	32,00	34,00	3,80	1,00	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du SDIS le 03/06/2014
00004	P100	27 rue de clermont.	125	100/2x070	33,00	33,00	39,00	4,60	1,00	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	P.I trop près du mur. Mesures du SDIS le 03/06/2014
00005	P100	1 rue clermont.	150	100/2x070	33,00	33,00	35,00	4,00	1,00	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Manque 1 bouchon de 70	Mesures du SDIS le 03/06/2014

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m ³	m ³ / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00007	COUR	Chemin du moulin	Inépuisable	-	✓	✗	✓	✓	Niveau faible	
00008	RES	rue du croissant(120	0	✓	✓	✓	✓		
00009	RES	rue de beauxvais angle rue de st just	120	0	✓	✓	✓	✓		