


PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 23 mars 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN  
Réf. : SL.2015.110

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : VIGNEMONT  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de VIGNEMONT, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 10 points d'eau :

- 10 PI de 100 mm dont 2 avec un débit insuffisant.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**



Colonel Gilles GRÉGOIRE

# 60675 VIGNEMONT

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00001	P100	6 rue de la Place	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00002	P100	138 rue du vieux Château	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Fuite hydrant BI PI joints sur bouchons de 65 HS	
00003	P100	503 rue du Vieux Château	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	
00004	P100	rue de l'Eglise	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00005	P100	face 597 rue des Vignes	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00006	P100	386 RUE DES VIGNES	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Capot cassé	
00007	P100	FACE AU 1 RUE DES VIGNES	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00008	P100	118 RUE DU GRAND MARTIN, ENTREE MENUISERIE BOTTEL	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00009	P100	FACE 224 RUE DE LA MAIRIE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00010	P100	FACE 160 RUE DU JEU D'ARC	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

- Légende**
- \* Etat
  - \* Anomalie
  - \* Visite
  - \* Accès
  - ✗ -Indisponible
  - ✗ -Avec anomalies
  - ✗ -Non autorisée
  - ✗ -Problématique
  - ✓ -En service
  - ✓ -Sans anomalie
  - ✓ -Autorisée
  - ✓ -Sans problème
  - ✗ -Non conforme en service