



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé


BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 10 juin 2015

Affaire suivie par : M. le LT A. COPPIN

Réf. : SL.2015.239

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine – BP 20317
60021 BEAUVAIS CEDEX

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : VERDEREL-LES-SAUQUEUSE
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de VERDEREL-LES-SAUQUEUSE, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 29 points d'eau :

- 28 PI de 100 mm dont 4 ayant un débit insuffisant
- 1 réserve incendie

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de VERDERELLE LES SAUQUEUSES

60668 VERDEREL LES SAUQUEUSE

Légende

- Etat
- Anomalie
- Visite
- Accès

- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique

- ✓ -En service
- ✗ -Sans anomalie
- ✗ -Autorisée
- ✗ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	• Etat	• Anomalie	• Accès	• Visite	Anomalies		Observations
									✗	✗	
1	P100	Rue des Sapins. Hameau de verderel., Face à la rue Saint-Martin.	300	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
2	P100	Rue du Fief. Hameau de Verderel., Stade municipal.	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
3	P100	Rue Saint-Martin. Hameau de verderel., Face rue des vignes. Parking.	300	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
4	P100	6 Rue des Vignes. Hameau de Verderel., Face au n° 7.	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			Cordelettes à raccrocher au bouchon de 100 et à un de 65. Fuite à la purge d'un bouchon de 65.
5	P100	15 Rue Saint-Martin. Hameau de Verderel., Face au n° 38.	300	100/2x070	✓	✓	✓	✓			Cordelettes à raccrocher au bouchon de 100 et à un de 65. Fuite à la purge d'un bouchon de 65.
6	P100	6 Rue du petit verger. Hameau de Verderel., Faec à l'impasse du Noyer.	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
7	P100	Rue des longs buquets. Hameau de Verderel., Face au n° 1. Angle rue des vignes.	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
8	P100	31 Rue des vignes. Hameau de Verderel.	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			Problème de fermeture du poteau (carré de manoeuvre bouge tout seul)
9	P100	Rue du Chaufour. Hameau de Fourneuil., Face au n° 6.	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓			Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
10	P070	Rue de la Franche Couture. Hameau de Fourneuil., Face au n° 2.	080	070	✗	✗	✓	✓			Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
11	P070	11 Rue de la Franche Couture. Hameau de Fourneuil.	080	070	✗	✗	✓	✓			Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
12	P100	12 Rue des Courtils. Hameau de Fourneuil., Face au n° 9. Angle chemin de Guignecourt.	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓			Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
13	P100	12 Rue du Marot. Hameau de Guehengnies.	300	100/2x070	✓	✗	✓	✓			Socle de propreté à prolonger.

Défense Incendie de la commune de VERDERELLE LES SAUQUEUSES

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 * Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
14	P100	4 Rue du Paradis. Hameau de Guehengnies., Face au n° 7.	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓			Manque la numérotation (Effacé).
15	P100	Rue des Héraulles. Hameau de Guehengnies., Face au n° 5. Face rue de la vallée.	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
16	P100	19 Rue des Héraulles. Hameau de Guehengnies.	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			Numérotation à refaire (partiellement effacé).
17	P100	Rue de la Montagne. Hameau de Guehengnies., Face au n° 4. Proche de la rue du muid.	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
18	P100	15 Rue du Maréchal. Hameau de Sauqueuse Saint-Lucien.	300	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
19	P100	Rue du Maréchal. Hameau de Sauqueuse Saint-Lucien., Face au n° 12.	300	100/2x070	✓	✓	✓	✓			Fuite à la purge d'un bouchon de 65.
20	P100	Rue Saint-Lucien. Hameau de Sauqueuse Saint-Lucien., Face au n° 2. Angle rue du Maréchal. Place.	300	100/2x070	✓	✓	✓	✓			Fuite à la purge d'un bouchon de 65. Cordelette à raccrocher au bouchon de 100.
21	P100	Impasse des Blémonts. Hameau de Sauqueuses Saint-Lucien., Face au n° 1. Face à la rue de l'église.	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓			Fuite à la purge d'un bouchon de 65. Problème de fermeture du poteau.
22	P070	12 Impasse des Blémonts. Hameau de Sauqueuses Saint-Lucien., Dans le virage.	060	070	✓	✓	✓	✓			
23	P100	Rue Saint-Lucien. Hameau de Sauqueuse Saint-Lucien., Face au n° 20.	300	100/2x070	✓	✗	✓	✓			Ouverture point d'eau difficile Manoeuvre du poteau difficile. Socle de propreté à prolonger.
24	P100	Rue Saint-Martin. Hameau de Verderel., Face au n° 18. Place du village. Angle rue de l'école.	300	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
25	P100	Batiment Agricole. Hameau de Verderel., Porcherie.	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			Fuite sur la purge d'un bouchon de 65.
26	P100	Rue de la pointe Hameau de Guehengnies., Angle rue du Marot.	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			

Défense Incendie de la commune de VERDERELLE LES SAUQUEUSES

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- X** Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
27	P100	Rue de l'église. Hameau de Sauqueuse Saint-Lucien., Proche de la rue du Maréchal.	150	100/2x070	✓	X	✓	✓	Socle de propreté à prolonger.	Fuite sur la purge d'un bouchon de 65.

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- X** Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.					Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
28	CITE	Rue de la Franche Couture. Hameau de Fourneuil., Face au n° 4.	120	0	✓	X	✓	✓	Manque la signalisation NFS 61-221 (capacité + réserve incendie). Absence d'aire d'aspiration matérialisée. Dispositif de visite verrouillé par deux cadenas dont nous n'avons pas les clés.	

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- X** Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
29	P100	Chemin du tour de ville. Hameau de Verderel.	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		Fuite à la purge d'un bouchon de 65.