



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé


BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Tillé, le 10 juin 2015

Affaire suivie par : M. le LT A. COPPIN

Réf. : SL.2015.243

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine – BP 20317  
60021 BEAUVAIS CEDEX

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : TRICOT  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de TRICOT, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 30 points d'eau :

- 27 PI de 100 mm dont 3 ayant un débit insuffisant
- 3 réserves incendie

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT



## Défense Incendie de la commune de TRICOT

60643

TRICOT

## Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

**X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

✓ -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

**X** -Non conforme  
 en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
1	P100	rue du tour de ville face au n° 16	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
2	P100	Angle route de Courcelles et grande rue	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
3	P100	Route de Courcelles, face au n° 9	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
4	P100	Angle route de Courcelles, rue brûlée	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
5	P100	Angle rue verte, rue de Courcelles	100	100/2x070	✓	X	✓	✓		Ouverture point d'eau difficile Trop proche d'un mur	
6	P100	Angle rue Louis Hennon , rue verte.	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
7	P100	Angle rue brûlée , rue Louis Hennon face au n° 32	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
8	P100	rue Louis Hennon face au n°14	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
9	P100	Angle grande rue , rue de l'église.	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
10	P100	Grande rue face R.P.A angle rue verte.	100	100/2x070	✓	X	✓	✓		Capot cassé Fermeture du capot hors service	
11	P100	rue Verte face au n° 25	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
12	P100	rue verte face au n° 62	100	100/2x070	✓	X	✓	✓		Manque 1 bouchon de 70	
13	P100	rue verte face au n° 79	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
14	P100	67grande rue	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
15	P100	angle 86 grande rue , rue Moulard	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
16	P100	rue de paris Face ets Realit	100	100/2x070	X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Capot cassé	
17	P100	rue de Paris face société CGR	100	100/2x070	X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Fuite à un bouchon de 65mm.	
19	P100	route de Montgerain	100	100/2x070	X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
20	P100	angle rue St Antoine , rue Moulard	100	100/2x070	✓	X	✓	✓		Barrière gênante.	
21	P100	rue St Antoine face école maternelle	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			

## Défense Incendie de la commune de TRICOT

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
22	P100	rue du tour de ville , au pied du château d'eau	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
23	P100	rue des tilleuls	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
25	P100	rue St Antoine face au n°10	100	100/2x070	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	✓	Fuite hydrant BI PI Fuite à un bouchon de 65 mm.	
26	P100	Angle rue du bois , rue Lucien Morel	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
27	RES	Z I Ets FDA	250	-	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	✓	Réalimentation hors-service	
28	RES	RD 938 la cavée de Maignelay	120	-	✓	✓	✓	✓		
29	RES	Z I Ets SOTEP	120	-	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	✓	Niveau faible Flotteur de réalimentation hors service. Ouverture de la réalimentation à l'intérieur de la société "SOTEP"	

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
30	P100	Rue Louis Hennon face au n°2 A	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
31	P100	RD 152 face salle des fêtes	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
32	P100	6 rue du verger	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓		