



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## PREFET DE L'OISE

### SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Groupement Prévision  
Chemin Sans Terre – BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393  
Fax : 03 44 06 21 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Beauvais, le 14 novembre 2012

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN  
Réf. : SL.2012.590

### LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET :** Elaboration la carte communale de la commune de : Cempuis  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J. :** 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration la carte communale de la commune de Cempuis, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 17 points d'eau :

- 8 PI de 100 mm dont 4 avec un débit insuffisant
- 5 PI de 65/2/40 avec des débits insuffisants
- 3 réserve incendie de 60 m<sup>3</sup>
- 1 réserve naturelle aménagée normalisée.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration de la carte communale.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,

Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie de la commune CEMPUIS

60136

CEMPUIS

Hydrants		Adresse	Diamètre et alim.	Diamètre de sortie	Débits en m <sup>3</sup> /h		Pressions		Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies	Observations
N°	Type				Maxi à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	Rue du bas	inconnu	100/2x070	27,00		3,90						Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h Ouverture point d'eau difficile	A peindre et à nettoyer Mesures du SDIS le 04/04/2011
00002	P100	Rue du bas	inconnu	100/2x070	30,00		3,90						Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	A nettoyer Mesures du SDIS le 04/04/2011
00003	P100	Rue de la ville	inconnu	100/2x070	62,00		4,00						Mesures du SDIS le 04/04/2011	Mesures du SDIS le 04/04/2011
00004	P100	Rue Notre Dame	inconnu	100/2x070	68,00		4,00						Mesures du SDIS le 04/04/2011	Mesures du SDIS le 04/04/2011
00005	P100	Lotissement du moulin	inconnu	100/2x070	43,00		3,00						Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h Capot cassé	Mesures du SDIS le 04/04/2011
00006	P65	Rue verte	inconnu	070	19,00		4,00						Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h Manque 1 bouchon de 70	Mesures du SDIS le 04/04/2011
00007	P100	Chemin d'Amiens	inconnu	100/2x070	45,00		3,90						Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	Mesures du SDIS le 04/04/2011
00008	P65	Rue du Quenot	inconnu	070	6,00		0,90						Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h Manque bouchon de 45 mm	Mesures du SDIS le 04/04/2011
00009	P65	Rue Ferdinand Buisson	inconnu	100/2x070	50,00		3,00						Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	Mesures du SDIS le 04/04/2011
00010	P65	Rue neuve	inconnu	070	21,00		2,80						Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	A nettoyer Mesures du SDIS le 04/04/2011
00011	P65	Rue des fosses	inconnu	070	23,00		2,00						Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h Fuite à la purge	Mesures du SDIS le 04/04/2011
00012	P65	Rue de la planquette	inconnu	070	24,00		2,10						Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h Végétation gênante	Mesures du SDIS le 04/04/2011
Réserves		Adresse	Volume m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /h Ré-alim.	Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies	Observations				
N°	Type													
00013	RES	Rue du bas	60	30						Non conforme : volume inférieur à 120 m <sup>3</sup> Défaut de signalisation				

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

-In service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

-Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

-En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

-Non conforme  
 en service

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

-In service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

-Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

-En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

-Non conforme  
 en service

## Défense Incendie de la commune CEMPUIS

14/11/2012

### Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	Ré-alim. m3/h	Etat			Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès		
00014	RES	Rue verte	60	30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non conforme : volume inférieur à 120 m3 Défaut de signalisation	
00015	RES	Rue du Quenot	60	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non conforme : volume inférieur à 120 m3 Défaut de signalisation	
00016	MARE	Rue des fosses	200	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Niveau faible Réserve sans eau	
00017	RES	Rue d'Hailloy	120	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Privé
00018	RES	Collège Marcel Callo	120	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Défaut de signalisation	Privé

### Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3/h			Pressions			Etat	Anomalie	Accès	Visite	Observations
					Maxi à 1 bar	à 0,5 bar	Statique	Dynamiq. de							
00019	P100	Collège Marcel callo	inconnu	070	33,00		4,50		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	Privé Mesures du SDIS le 04/04/2011
00020	P100	Collège Marcel Callo	Inconnu	070	34,00		6,00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	Privé Mesures du SDIS le 04/04/2011

### Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	Ré-alim. m3/h	Etat			Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès		
00021	RES	Lotissement du moulin	120	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Pas de'eau

\*Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme  
 \*Anomalie  -Avec anomalies  -Sans anomalies  -Non conforme  
 \*Visite  -Non autorisée  -Autorisée  -Non conforme  
 \*Accès  -Problématique  -Sans problème  -Non conforme

\*Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme  
 \*Anomalie  -Avec anomalies  -Sans anomalies  -Non conforme  
 \*Visite  -Non autorisée  -Autorisée  -Non conforme  
 \*Accès  -Problématique  -Sans problème  -Non conforme

\*Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme  
 \*Anomalie  -Avec anomalies  -Sans anomalies  -Non conforme  
 \*Visite  -Non autorisée  -Autorisée  -Non conforme  
 \*Accès  -Problématique  -Sans problème  -Non conforme