




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



M32 NF
J

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

Chemin Sans Terre – BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393

Fax : 03 44 06 21 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Beauvais, le 13 novembre 2013

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2013.510

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET Révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de : CHANTILLY
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Chantilly, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 88 points d'eau normalisés dont un indisponible et un ayant un débit insuffisant.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de CHANTILLY

60141

CHANTILLY

Légende

- * Etat -Etat conforme
 * Anomalie -Anomalie
 * Visite -Visite
 * Accès -Accès
 * Indisponible -Indisponible
 * Avec anomalies -Avec anomalies
 * Non autorisée -Non autorisée
 * Problématique -Problématique
 * En service -En service
 * Sans anomalie -Sans anomalie
 * Autorisée -Autorisée
 * Sans problème -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	Avenue d'Orléans Angle RN16 (Face à la gendarmerie)	200	100/2x070		60,00		3,00						Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00002	P100	Avenue du Montpensier Angle Avenue d'Orléans	125	100/2x070		60,00		2,80						Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00004	P100	Avenue d'Orléans Angle Avenue de Montmorency	200	100/2x070		60,00		3,40						Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00005	P100	Avenue de Joinville Angle Avenue de Nemours	100	100/2x070		60,00		4,00						remis en service le 19/03/2009 par la SLEE Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00006	P100	Avenue du Montpensier Angle Avenue de Nemours	125	100/2x070		60,00		3,90						Trop près du grillage Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00007	P100	Avenue du Montpensier Face à la gendarmerie	125	100/2x070		60,00		3,20						Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00008	P100	RD1016 Face à la gendarmerie	300	100/2x070		60,00		3,40						Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00009	P100	Square Magdeleine Avenue Magdeleine (Domaine des Allées)	150	070									Fuite hydrant BI PI	FAX LYONNAISE DES EAUX LE 07/11/12 Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00010	P100	Lotissement Lodge Green Avenue Marie-Amélie (Aire de jeu des enfants)	100	100/2x070		60,00		4,80						Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00011	P100	Face au 14 Avenue Green Lodge	100	100/2x070		60,00	3,90	4,80						Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00012	P100	Avenue de Chartres Angle Avenue de Montmorency	200	100/2x070		60,00		5,00						Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00013	P100	Face au 10 Avenue de Montmorency	100	100/2x070		60,00		5,10					Végétation gênante	CLAPET DEFECTUEUX Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00014	P100	Avenue de Joinville 5 Duc de Morny	150	100/2x070		60,00		5,30						Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00015	P100	Avenue de Joinville Angle Rue du Bois Saint-Denis	150	100/2x070		60,00		5,20						Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00016	P100	Avenue de Joinville Angle Avenue de Chartres	100	100/2x070		60,00		5,00						Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00017	P100	Avenue Marie-Amélie Angle Avenue de Chartres	125	100/2x070		60,00		4,80						Mesures du SDIS le 23/07/2013	

Défense Incendie de la commune de CHANTILLY

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
- Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
- En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
- Non conforme en service
 -Anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00018	P100	Avenue de Chartres Face à France Abonnement	200	100/2x070		60,00		4,90		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00019	P100	47 Avenue du Général Leclerc RD1016	300	100/2x070		60,00		4,30		✓	✗	✓	Fuite hydrant BI PI	Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00020	P100	Avenue Marie-Amélie Angle Rue d'Alençon	100	100/2x070		60,00		5,20		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00021	P100	1 Avenue Marie-Amélie	100	100/2x070		60,00		5,50		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00022	P100	1 Avenue de Bourbon Face au Square des Aigles	125	100/2x070		60,00		5,50		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00024	P100	29 Avenue du Général Leclerc (RD1016) Angle Avenue André Fleury	300	100/2x070		60,00		5,00		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00027	P100	Face au 10 Avenue de Verdun	200	100/2x070		60,00		5,60	5,00	✓	✓	✓		Remis en service le 13/08/13 par la lyonnaise Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00028	P100	Face au 20 Avenue de Verdun	200	100/2x070		60,00		5,60	4,80	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00029	P100	Face au 36 Avenue de Verdun	150	100/2x070		60,00		5,50		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00032	P100	Bâtiment 8 Allée de la Plaine	100	100/2x070		60,00		5,20	4,40	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00033	P100	Bâtiment 2 Allée de la Plaine	100	100/2x070		60,00		5,10	4,20	✓	✗	✓	Manque 1 bouchon de 70 Manque un bouchon de diamètre 65 mm (22/10/2013 contrôle des hydrants par la SLE) --> idem 2012	Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00034	P100	Bâtiment 7 Rue des Noisetiers Cité Lefebure	100	100/2x070		60,00		5,40	4,60	✓	✗	✓	Fuite hydrant BI PI Fuite sur purge à la tête (22/10/2013 contrôle des hydrants par la SLE)	Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00035	P100	10 Boulevard Michel Lefebure	100	100/2x070		60,00		5,40	4,20	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00036	P100	Boulevard Michel Lefebure Angle 9 Allée du Bosquet	150	100/2x070		60,00		5,30	4,70	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00037	P100	12 Allée des Buissons	100	100/2x070		60,00		5,30	4,20	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00038	P100	9 Rue des Aubépines	100	100/2x070		60,00		5,50	3,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/10/2013	

Défense Incendie de la commune de CHANTILLY

Légende

- * Etat -En service -Non conforme
 * Anomalie -Sans anomalies -Sans anomalie en service
 * Visite -Autorisée -Autorisée
 * Accès -Problématique -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00039	P100	11 Rue de la Colline	150	100/2x070		60,00		5,40	4,30					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00040	P100	11 Rue des Jonquilles	100	100/2x070		60,00		5,70	4,00					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00041	P100	30 Allée du Valois	150	100/2x070		60,00		5,20	3,30					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00042	P100	10 Allée du Coq Chantant	150	100/2x070		60,00		5,30	4,10					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00043	P100	Ecole du Coq Chantant	100	100/2x070		60,00		5,60	4,50					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00046	P100	13 Allée des Bourgognes	150	100/2x070		60,00		5,70	3,80					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00047	P100	Face au 9 Allée du Castel	150	100/2x070		60,00		5,80	4,20					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00048	P100	Tour 3 et 4 Allée du Castel	100	100/2x070		60,00		5,90	4,40					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00049	P100	Tour 1 et 2 Allée du Castel	100	100/2x070		60,00		5,60	4,20					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00051	P100	Collège des Bourgognes (Parking devant l'entrée)	150	100/2x070		60,00		5,70	5,00					Changé le 09/04/2009 par la Lyonnaise des Eaux Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00053	P100	17 Avenue du Général de Gaulle	150	100/2x070		60,00		6,20	4,50					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00054	P100	Rue Guilleminot (Rue de la Chaussée) Angle Avenue du Général de Gaulle	150	100/2x070		60,00		7,20	6,10					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00055	P100	Face au 24 Rue Guilleminot (Rue de la Chaussée)	080	100/2x070		60,00		7,20	6,00					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00056	P100	Avenue du Général de Gaulle Angle Rue de la Nonette	250	100/2x070		60,00		7,80	7,00					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00057	P100	Face au 14 Rue de la Canardière	250	100/2x070		60,00		7,20	6,70					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00058	P100	Rue de la Canardière Angle Rue des Fontaines	250	100/2x070		60,00		7,30	6,70					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00059	P100	Rue Emile Leprat (Services Techniques)	250	100/2x070		60,00		7,10						Mesures du SDIS le 26/07/2013	

Défense Incendie de la commune de CHANTILLY

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
- X** -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
- ✓** -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
- ✗** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00060	P100	Rue des Jardins Angle Rue de Gouvieux	250	100/2x070		60,00		6,10		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00061	P100	31 Rue de Gouvieux	100	100/2x070		60,00		6,00	4,20	✓	✗	✓	2 bouchons de diamètre 65 mm à remplacer (22/10/2013 contrôle des hydrants par SLE)	Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00063	P100	14 Rue d'Orgemont Angle Avenue de Bertieux	100	100/2x070			30,00	5,90		✗	✗	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h 50m ³ /h à 1 bar	Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00064	P100	Avenue du Maréchal Joffre Angle Rue des Otages (Office du Tourisme)	300	100/2x070		60,00		6,10		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00065	P100	36 Avenue du Maréchal Joffre (Hôtel du Parc)	300	100/2x070		60,00		6,20		✓	✓	✗	fermé par la lyonnaise (provisoire) Mesures du SDIS le 26/07/2013	Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00066	P100	Avenue du Maréchal Joffre (Face au Grand Condé)	inconnu	100/2x070		60,00		6,10		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00067	P100	17 Avenue du Maréchal Joffre	inconnu	100/2x070		60,00		6,30		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00068	P100	2, Avenue du Maréchal Joffre Angle Rue de Gouvieux	300	100/2x070		60,00		6,40		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00073	P100	Boulevard de la Libération (Mairie)	150	100/2x070		60,00		6,40		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00074	P100	Boulevard de la Libération Angle Rue d'Aumale	150	100/2x070		60,00		6,40		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00076	P100	Rue du Connetable (Face au Crédit Mutuel) Angle Rue de la Machine	150	100/2x070		60,00		6,20	5,50	✓	✗	✓	Manque 1 bouchon de 70 Manque un bouchon de diamètre 65 mm (Contrôle hydrant le 22/10/2013 par SLE)	Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00078	B100	5 Rue du Bouilleur Angle Rue du Connetable	100	100		60,00		6,10	3,80	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00079	P100	Rue du Connetable Angle Rue des Potagers	150	100/2x070		60,00		6,20	4,50	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00080	B100	11 Rue du Connetable Face à l'angle de l'auberge du jeu de paume	150	100		60,00		6,40	5,30	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00081	P100	Avenue du Bouilleur Angle Canal Saint Jean	100	100/2x070		60,00		7,40	6,20	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00082	P100	Rue des Cascades Angle Impasse Souchier	100	100/2x070		60,00		6,60	5,40	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00083	P100	Place de la Machine	200	100/2x070		60,00		7,30	6,60	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/10/2013	

Défense Incendie de la commune de CHANTILLY

Légende













- * Etat -En service -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie
 * Visite -Autorisée -Non autorisée
 * Accès -Problématique -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00087	P100	Rue d'Alençon (Face à l'ancien CS)	100	100/2x070		60,00		4,80						Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00088	P100	114 Rue du Commetable (Caisse d'Epargne)	150	100/2x070		60,00		6,00	4,50					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00089	P100	Face au 40 Rue d'Orgemont	100	100/2x070		60,00		6,10						Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00110	P100	Rue Salvette Angle Rue Saint Laurent	100	100/2x070		60,00		5,70						Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00112	P100	1 Bis Route des Bourgognes (Résidence La Nonette)	250	100/2x070		60,00		7,10	6,00					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00114	P100	Place Omer Wallon Face à la librairie	200	100/2x070		60,00		6,20	5,20					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00115	P100	Face au 10 Rue d'Aumale	250	100/2x070		60,00		6,20						Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00116	P100	12 Bis Avenue de Bourbon	080	100/2x070		60,00		5,60						Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00117	P100	22 Rue de la Nonette	inconnu	100/2x070		60,00		7,80	6,00					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00120	P100	La Fourrière (RD924A) A côté du restaurant	inconnu	100/2x070		60,00		6,40	3,70					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00121	P100	Rue Victor Hugo Angle Rue du Vieux Chemin de Senlis	inconnu	100/2x070		60,00		6,20						Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00122	B100	Avenue André Angle Avenue Aumont	inconnu	100		60,00		6,00					Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00123	P100	Avenue du Bouteiller (Face au groupe scolaire)	inconnu	100/2x070		60,00		6,20						Mesures du SDIS le 26/07/2013	
00124	P100	Face au 28 Bis Avenue du Général Leclerc (RD1016)	inconnu	100/2x070		60,00		3,70						Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00125	P100	Avenue de Nemours Angle Avenue de Montmorency	inconnu	100/2x070		60,00		4,00						Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00126	P100	Avenue de Joinville Angle Avenue Jacques Bara	inconnu	100/2x070		60,00		3,70						Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00127	P100	Avenue de Bourbon (Face à l'écurie)	100	100/2x070		60,00		5,40						Mesures du SDIS le 23/07/2013	
00135	B100	14 Rue de la Faisanderie Angle Impasse Wells	inconnu	100		60,00		6,30	4,60					Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00136	B100	6, Avenue de Guise Angle Rue de Penthièvre	inconnu	100		60,00		5,00						Mesures du SDIS le 26/07/2013	

Défense Incendie de la commune de CHANTILLY

Légende

- * Etat  -En service  -Non conforme en service 
 * Anomalie  -Indisponible  -Sans anomalie 
 * Visite  -Avec anomalies  -Autorisée 
 * Accès  -Non autorisée  -Sans problème 

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00137	B100	avenue de l'europe Face à la station service	inconnu	100	60,00		5,20	4,10						Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00138	B100	avenue de l'europe à l'entrée du rond point	inconnu	100	60,00		5,20	4,20					La barrière gêne l'ouverture du couvercle (22/10/2013 contrôle des hydrants par la SLE)	Mesures du service des eaux le 22/10/2013	
00139	P100	Rue des Fontaines (Face au N°14) Angle Impasse Versepuy	inconnu	100/2x070	60,00		6,30							Mesures du SDIS le 26/07/2013	