Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais- Tillé
BP 20870 - TILLE
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Beauvais, le 8 juin 2012

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2012.327

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine – BP 317
60021 BEAUVAIS CEDEX

OBJET : Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de : Cuvilly
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Cuvilly, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 11 points d'eau :

- 3 BI de 100 mm ayant un débit insuffisant,
- 3 PI de 100 mm dont 4 avec un débit insuffisant,
- 5 réserves artificielles normalisées.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci va concerner essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,

Colonel Gilles **GRÉGOIRE**

07/06/2012

Défense Incendie de la commune CUVILLY

60191 CUVILLY

Hydrants

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

-Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

-En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

-Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00001	B100	20 RUE DU MATZ	080	100	Non conforme	Indisponible	En service	En service	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h BOUCHE AVEC 1/2 RACCORD DE 100	
00002	B100	36 RUE DU MATZ	080	100	Non conforme	Indisponible	En service	En service	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h BOUCHE AVEC 1/2 RACCORD DE 100	
00003	P100	FACE AU 3 RUE DU MOULIN	100	100/2x070	Non conforme	Indisponible	En service	En service	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Fuite hydrant Bl Pl	
00004	P100	FACE AU 28 RUE DU MOULIN	200	100/2x070	En service	En service	En service	En service		
00005	B100	144 RUELLE HERLIN	100	100	Non conforme	Indisponible	En service	En service	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Défaut de signalisation BOUCHE AVEC 1/2 RACCORD DE 100	
00006	P100	46 RUE DES FRERES CORDIER	100	100/2x070	Non conforme	Indisponible	En service	En service	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Capot cassé	

Réserves

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

-Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

-En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

-Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00007	RES	RUE DES VIGNETTES DERRIERE LES ETS DHL	160	-	En service	En service	En service	En service		
00008	RES	FACE AU 62 RUE DE FLANDRES	195	10	En service	En service	En service	En service		
00009	RES	FACE AU 28 RUE DE FLANDRES	100	5	En service	Indisponible	En service	En service	Non conforme : volume inférieur à 120 m3	
00010	RES	FERME DE MALCAMPEE	120	-	En service	En service	En service	En service		
00012	RES	face au 176 rue Julie Billiart	120	0	En service	En service	En service	En service		sceller la canalisation fixe d'aspiration