



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PREFET DE L'OISE

miné
D

pac

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
Chemin Sans Terre – BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393
Fax : 03 44 06 21 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Beauvais, le 10 juillet 2013

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2013.321

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de : ESQUENNOY
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Esquennoy, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 18 points d'eau:

- 15 PI de 100 mm présentant des anomalies,
- 2 BI de 70 mm non normalisées indisponibles,
- 1 réserve incendie présentant des anomalies.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune de ESQUENNOY

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00018	RES	Rue St Pierre	117	0	✓	✗	✓	✓	Poser un panneau " vanne à ouvrir " au niveau du tampon où se trouve la vanne de réalimentation. Et peindre ce tampon en bleu. Mettre un cadenas pompier sur la porte d'accès (avec un triangle pour l'ouvrir à l'aide d'une polycroise). Poser un filtre sur la canne d'aspiration.





N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h		Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00027	P100	8 Rue Collin	inconnu	100/2x070	Maxi 31,00	24,00	3,30		✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Végétation gênante	Faire tailler la végétation derrière le poteau. Mesures du SDIS le 16/04/2013





Défense Incendie de la commune de ESQUENNOY

60221

ESQUENNOY

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	B070	Rue de l'Usine à l'entrée du village	inconnu	070						X	X	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Ouverture point d'eau impossible Défaut de signalisation Purge HS Carré de manoeuvre non réglementaire. Peinture bouche non réglementaire.	BOUCHE A SUPPRIMER, sinon Mettre une plaque de signalisation. (NFS 61-221) Réparer la purge. Changer le carré de manoeuvre . Refaire la peinture de la bouche. Mesures du SDIS le 16/04/2013	
00002	P100	Rue de l'usine Devant la société Airelec	inconnu	100	23,00	17,00		2,10		X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Purge HS 1/2 raccord de 100 dans mauvais sens.	Changer le raccord de 100 de sens. Réparer la purge. Mesures du SDIS le 16/04/2013	
00003	P100	Rue cité de Paillart à l'angle de la rue de l'Usine	inconnu	100		67,00		2,20	1,20	X	✓	✓	Pas de socle béton. Pas de bande jaune.	Faire un socle béton. Faire une bande jaune au sol. Mesures du SDIS le 16/04/2013	
00004	P100	Rue St Antoine face au n°18	inconnu	100/2x070		67,00		2,20	1,20	X	✓	✓	Pas de socle béton. Pas de bande jaune au sol.	Faire un socle béton. Faire une bande jaune au sol. Mesures du SDIS le 16/04/2013	
00005	P100	Rue St Antoine face au n°12	inconnu	100/2x070		63,00		2,00	1,10	X	✓	✓	Pas de bande jaune au sol. Légère fuite à la tête du poteau.	Faire une bande jaune au sol. Réparer la fuite à la tête. Mesures du SDIS le 16/04/2013	
00006	P100	Rue Saint Antoine Face à la pharmacie	inconnu	100/2x070	34,00	25,00		2,10		X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h 1/2 raccord de 100 dans mauvais sens Pas de bande jaune au sol.	Remettre le raccord de 100 dans le bon sens. Faire une bande jaune au sol. Mesures du SDIS le 16/04/2013	
00007	P100	Grande rue Devant le n ° 17	inconnu	100/2x070		75,00		2,00	1,40	X	✓	✓	Pas de socle béton Manque bande jaune au sol	Faire un socle en béton. Faire une bande jaune au sol. Mesures du SDIS le 16/04/2013	
00008	P100	Grande rue Face au 40	inconnu	100/2x070	33,00	24,00		2,60		X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h 1/2 raccord de 100 dans mauvais sens. Pas de bande jaune au sol. Pas de socle béton. Difficulté pour retirer et remettre le bouchon de 65 droit	Mettre le raccord de 100 dans le bon sens. Faire une bande jaune au sol. Faire un socle béton. Remettre en état le bouchon de 65 droit afin de faciliter sa manoeuvre. Mesures du SDIS le 16/04/2013	

* Etat  -Indisponible
 * Anomalie  -Avec anomalies
 * Visite  -Non autorisée
 * Accès  -Problématique

-En service 
 -Sans anomalie 
 -Autorisée 
 -Sans problème 

 -Non conforme en service

Défense Incendie de la commune de ESQUENNOY

Hydrants	N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
						Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
	00009	P100	Rue Saint Pierre A côté de l'église	inconnu	100/2x070	25,00	17,00		2,40						Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h 1/2 raccord de 100 dans le mauvais sens.	Mettre le raccord de 100 dans le bon sens. Mesures du SDIS le 16/04/2013
	00010	P100	Rue Saint Pierre Face au 16	inconnu	100/2x070	18,00	16,00		2,60						Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Manque bande jaune au sol.	Faire une bande jaune au sol. Mesures du SDIS le 16/04/2013
	00011	P100	Rue Saint Pierre Face au 6	inconnu	100/2x070	20,00	12,00		2,80						Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Purge HS	Réparer la purge Mesures du SDIS le 16/04/2013
	00012	P100	Place de la Mairie Devant l'École	inconnu	100/2x070	25,00	19,00		2,70						Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Difficulté pour enlever et remettre le bouchon de 100 1/2 raccord de 100 dans mauvais sens. Numérotation cachée par la terre au pied du poteau. Manque un socle béton.	Remettre en état le bouchon de 100 afin de faciliter sa manoeuvre Mettre le 1/2 raccord de 100 dans le bon sens. Retirer la terre au pied du poteau. Faire un socle béton. Mesures du SDIS le 16/04/2013
	00013	P100	Rue du 8 mai 1945 Devant le n° 3	inconnu	100/2x070	35,00	26,00		3,00						Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Pas de bande jaune au sol	Faire une bande jaune au sol. Mesures du SDIS le 16/04/2013
	00015	P100	Rue des Aires Devant le transformateur	inconnu	100/2x070	84,00			2,30	1,60					Manque socle en béton.	Faire un socle en béton. Mesures du SDIS le 16/04/2013
	00016	B070	Rue des Aires Sur le talus face face au 10	inconnu	070										Non conforme : pas d'écoulement d'eau Ouverture point d'eau impossible Défaut de signalisation Carré de manoeuvre non réglementaire. Peinture bouche non conforme.	BOUCHE A SUPPRIMER, sinon Mettre en place la signalisation NFS 61-221 Changer le carré de manoeuvre. Refaire la peinture de la bouche. Mesures du SDIS le 16/04/2013
	00017	P100	Rue de Paillart Face au 4	inconnu	100/2x070		90,00		1,80	1,40					Pas de socle en béton ni de bande jaune	Faire un socle en béton et une bande jaune au sol Mesures du SDIS le 16/04/2013

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m ³	m ³ / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations	
									Anomalies	Observations	
									<ul style="list-style-type: none"> * Etat * Anomalie * Visite * Accès 	<ul style="list-style-type: none"> -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème 	<ul style="list-style-type: none"> -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème