



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Groupement Prévision
Chemin Sans Terre – BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393
Fax : 03 44 06 21 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Beauvais, le 13 septembre 2012

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2012.514

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de : Libermont
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Libermont, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 12 points d'eau :

- 7 PI de 70 mm non normalisés avec des débits insuffisants
- 1 PI de 65/2/40 non normalisé avec débit insuffisant
- 3 réserves incendie de 100 m³
- 1 point d'aspiration dans des cours d'eau naturels.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,

Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune Libermont

60362

LIBERMONT

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
									* Etat	* Anomalie	
00001	P070	191 RUE DE LA FORET	100	070	✘	✘	✓	✓	✘	-Inc disponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	Pont à mousson
00002	P070	104 RUE DE L'INGON	100	070	✘	✘	✓	✓	✘	-En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème	Pont à mousson
00003	P070	RUE DE L'ORMELET	100	070	✘	✘	✓	✓	✘	-Inc disponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	Pont à mousson
00004	P65	635 RUE DE L'INGON	060	070	✘	✘	✓	✓	✘	-Inc disponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	Bayard Sorties de 65/2X40
00005	P070	330 RUE DE L'ORMELET	100	070	✘	✘	✓	✓	✘	-Inc disponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	Pont à mousson
00006	P070	CHEMIN DU CATELOU	100	070	✘	✘	✓	✓	✘	-Inc disponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	Pont à mousson
00007	P070	RUE DES CAUQUIS FACE AU 276	100	070	✘	✘	✓	✓	✘	-Inc disponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	Pont à mousson
00008	P070	547 RUE DES CAUQUIS	100	070	✘	✘	✓	✓	✘	-Inc disponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	Pont à mousson

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
									* Etat	* Anomalie	
00009	COUR	D 128 DIRECTION ERCHEUX - CANAL DU NORD APRES LE PONT DU CANAL A DROITE	Inépuisable	-	✓	✘	✓	✓	✘	-Anomalie -Visite -Accès	AIRE D'ASPIRATION : EN ATTENTE DE PROTECTION (SECURITE)
00010	CITE	RUE DES CAUQUIS	100	10	✓	✘	✓	✓	✘	-Inc disponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	Citerne de 100m3 alimentée par 30m3 assurant 120 M3/2H (CERTIFICAT DE RECEPTION DU 01/07/2000) PAS DE VISIBILITE POUR CONTROLER SI LA CITERNE EST REELLEMENT PLEINE.
00011	CITE	RUE SAINT ELOI	100	10	✓	✘	✓	✓	✘	-Inc disponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	Citerne de 100m3 alimentée par 30m3 assurant 120 M3/2H (CERTIFICAT DE RECEPTION DU 01/07/2000) PAS DE VISIBILITE POUR CONTROLER SI LA CITERNE EST REELLEMENT PLEINE
00012	CITE	RUE DU CATELOU	100	10	✓	✓	✓	✓	✘	-Inc disponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	Citerne de 100m3 alimentée par 10m3 assurant 120 M3/2H PAS DE VISIBILITE POUR CONTROLER SI LA CITERNE EST REELLEMENT PLEINE CAPACITE ET DEBIT DE REALIMENTATION DONNES SOUS RESERVE : EN ATTENTE D'UNE ATTESTATION DE LA MAIRIE POUR CONFIRMER.