



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



A

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
Chemin Sans Terre – BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393  
Fax : 03 44 06 21 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Beauvais, le 14 novembre 2013

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN  
Réf. : SL.2013.517

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de : LIERVILLE  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Lierville, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 11 points d'eau :

- 1 PI de 45 mm non normalisé ayant un débit insuffisant
- 1 PI de 70 mm ayant un débit insuffisant
- 6 PI de 100 mm dont 9 avec des débits insuffisants
- 1 réserve naturelle aménagée normalisée.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,

  
Colonel Pascal PAILLOT

## Défense Incendie de la commune de LIERVILLE

60363

LIERVILLE

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m <sup>3</sup> / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P45	rue d'Hardeville (coté du stade)	060	inconnu	60,00			3,80	3,00	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 01/04/2013
00002	P100	rue de Grand Orme (église)	100	inconnu	60,00			4,50	3,00	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 01/04/2013
00003	P070	rue St Martin	080	inconnu	25,00			4,30	1,00	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	Mesures du SDIS le 01/04/2013
00004	P45	Carrefour Branchu (parking)	060	inconnu	24,00			4,00	1,00	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	Mesures du SDIS le 01/04/2013
00005	P100	angle rue d'Hardeville et rue St Martin	100	inconnu	60,00			4,30	2,80	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 01/04/2013
00006	P45	chemin de la Ferme du Bas (ferme) Hameau du boulléaume	150	100/2x070	60,00			5,00	1,50	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 02/10/2013
00007	P100	angle chemin du Bochet et Route de la Censive Hameau du Boulléaume	060	inconnu	45,00			3,70	1,00	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	Mesures du SDIS le 01/04/2013
00008	P100	rue du Guilleaume (arrêt de bus) Hameau du Boulléaume	100	inconnu	60,00			3,80	1,30	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 01/04/2013

Légende

\* Etat ✗ -Indisponible ✓ -En service  
 \* Anomalie ✗ -Avec anomalies ✓ -Sans anomalie  
 \* Visite ✗ -Non autorisée ✓ -Autorisée  
 \* Accès ✗ -Problématique ✓ -Sans problème

Légende

\* Etat ✗ -Indisponible ✓ -En service  
 \* Anomalie ✗ -Avec anomalies ✓ -Sans anomalie  
 \* Visite ✗ -Non autorisée ✓ -Autorisée  
 \* Accès ✗ -Problématique ✓ -Sans problème

## Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00009	RES	départementale 153 (face VIMO)	120	-	✓	✓	✓	✓		

Légende

\* Etat ✗ -Indisponible ✓ -En service  
 \* Anomalie ✗ -Avec anomalies ✓ -Sans anomalie  
 \* Visite ✗ -Non autorisée ✓ -Autorisée  
 \* Accès ✗ -Problématique ✓ -Sans problème

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m <sup>3</sup> / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00010	P100	rue du Bois Guillaume	100	100/2x070	60,00			4,90	1,30	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 01/04/2013
00011	P100	rue Saint Martin	100	100/2x070	60,00			5,00	3,00	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 01/04/2013