



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

M3c NF
D

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
Chemin Sans Terre – BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393
Fax : 03 44 06 21 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

12 FEV. 2013

Beauvais, le 12 février 2013

Affaire suivie par : M. leLT COPPIN
Réf. : SL.2013.58

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : MORIENVAL
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Morienvall, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 21 points d'eau :

- 15 PI de 100 mm dont 8 avec des débits insuffisants et 4 présentant des anomalies ;
- 5 réserves incendie de 120 m³ et 1 réserve incendie de 80 m³.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune Morienvall

60430

MORIENVAL

| Hydrants | | Adresse | | Anomalies | | | | Anomalies | | Observations | |
|----------|------|------------------|--------------------|-----------|------------|---------|----------|-----------|---|--------------|---|
| N° | Type | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Visite | * Etat | * Anomalie | * En service | * Non conforme en service |
| 00001 | P100 | 100 | 100/2x070 | X | X | ✓ | ✓ | X | -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique | ✓ | -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème |
| 00002 | P100 | 100 | 100/2x070 | X | X | ✓ | ✓ | X | Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Ouverture point d'eau difficile | | |
| 00003 | P100 | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h | | |
| 00004 | P100 | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 00005 | P100 | 100 | 100/2x070 | X | X | ✓ | ✓ | X | Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Non conforme : pression < à 0,6 bar | | |
| 00006 | P100 | 100 | 100/2x070 | X | X | ✓ | ✓ | X | Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Non conforme : pression < à 0,6 bar | | |
| 00007 | P100 | 100 | 100/2x070 | X | X | ✓ | ✓ | X | Non conforme : pas d'écoulement d'eau Ouverture point d'eau impossible PI HS FERMETURE IMPOSSIBLE INTERVENTION DE LA SAUR BARRAGE DE LA CANALISATION EFFECTUEE | | |
| 00008 | P100 | Inconnu | 100/2x070 | X | X | ✓ | ✓ | X | Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Non conforme : pression < à 0,6 bar | | DEBIT INF A 30 M3 |
| 00009 | P100 | 100 | 100/2x070 | X | X | ✓ | ✓ | X | Ouverture point d'eau impossible | | |
| 00010 | P100 | Inconnu | 100/2x070 | X | X | ✓ | ✓ | X | Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Non conforme : pression < à 0,6 bar | | DEBIT INF A 30 M3 |
| 00011 | P100 | 100 | 100/2x070 | X | X | ✓ | ✓ | X | Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Non conforme : pression < à 0,6 bar | | |
| 00012 | P100 | 100 | 100/2x070 | X | X | ✓ | ✓ | X | Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Non conforme : pression < à 0,6 bar | | |
| 00013 | P100 | 100 | 100/2x070 | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Ouverture point d'eau difficile | | |
| 00014 | P100 | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ouverture point d'eau difficile | | |
| 00015 | P100 | Inconnu | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

Défense Incendie de la commune Morienvall

| Réserves | | Adresse | Volume m ³ | m ³ / h Ré-alim. | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Visite | Anomalies | | Observations |
|----------|------|---|--------------------------|--------------------------------|--------|------------|---------|----------|-----------|---|--------------------------|
| N° | Type | | | | | | | | -Etat | -Anomalie | |
| 00016 | CITE | MORIENVAL ANGLE ROUTE DE FOSSEMONT ET PIERREFONDS | 120 | - | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | Défaut de signalisation | |
| 00017 | CITE | MORIENVAL RUE EDMOND LEBEE | 120 | - | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Défaut de signalisation | acces impossible travaux |
| 00018 | MARE | HAMEAU DE LA FERME DE L'ESSART L ABLESSE | 120 | - | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | AL INTERIEUR DE LA FERME | |
| 00019 | CITE | HAMEAU DU FOUR D EN HAUT | 80 | - | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Non conforme : volume inférieur à 120 m ³ acces difficile voir pour engagement ccf suivant meteo | |
| 00020 | CITE | HAMEAU DE BRASSOIRE SORTIE DU VILLAGE | 120 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 00021 | RES | RUE DE L'ABREUVOIR | 120 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

* Etat

* Anomalie

* Visite

* Accès

✗

-Indisponible

-Avec anomalies

-Non autorisée

-Problématique

✓

-En service

-Sans anomalie

-Autorisée

-Sans problème

✗

-Non conforme en service