

## **ANNEXE 5**

### **ANALYSE ET CARTOGRAPHIE DES RÉPONSES DES QUESTIONNAIRES**

**BEAURAINS LES NOYONS – ANALYSE DES RÉPONSES**  
**130 13,85% de réponses**  
**18**

**130**  
**18**

**10 : non – 8 : oui**

**Constat dégâts sur habitation ou autres**

N°	Dégâts		Degré d'altération retrait des argiles		Localisation des dégâts		Date construction	Logement				Trottoir		Terrain		Arbres		Terrain déboisé (recémment)		écran anti-racine		Connaissance ce nature sol		Etude de sol		Distance bâtiment/égout assainissement	Observations										
	oui	non	faible	forte	Gros œuvre	second œuvre		Annexement extérieur	isolé	limite propriété	mitoyenne	RC	sous sol	étage	matériaux	Oui	Non	habitation	en pente	boisé	Espèces	hauteur	distance/habitation	oui	non			oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non
1	X			X			1971	X			X					X									X								2 m				
2	X			X			1982	X			X					X									X								15 m				
3	X			X			1940	X			X					X									X								?				
4	X			X			1968	X			X					X									X												
5	X			X							X					X									X												
6	X			X			1900 – extension 1977		X		X					X									X									25 m			
7	X			X							X					X									X									10 m			
8	X			X			1975				X					X									X									20 m			
9	X			X			1981				X					X									X									15 m	1 drain fait le tour de l'habitation		
10	X			X			1975				X					X									X									tout à l'égout			
11	X			X			1923				X					X									X									15 à 18 m	terrain humide, petite source dans la cave, remontées d'humidité dans les murs		
12	X			X							X					X									X												
13	X			X							X					X									X												
14	X			X			inconnu				X					X									X												
15	X			X							X					X									X											11 m	
16	X			X			01/05/82				X					X									X												
17	X			X			1923		X		X					X									X												Vers 1960, des changements ont été mis en place dans les murs
18	X			X			Réception novembre 2009		X		X					X									X												Étude en 2008 pour assainissement – contentieux avec le constructeur
	8	10	9	3	5	2	5	11	3	1	6	6	4	8	5	4	5	4	10	6	7																

# Localisation des réponses des questionnaires BEAURAINS LES NOYON



- Les aléas**
- à priori nul
  - faible / moyen
  - fort
- Bâtiments**
- fissuré
  - sans fissure
  - sans information

