




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 31 janvier 2014

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2014.52

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : CHEVREVILLE
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de CHEVREVILLE, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 11 points d'eau :

- 1 BI de 100 mm
- 8 PI de 100 mm dont un avec un débit insuffisant
- 2 réserves naturelles aménagées normalisées.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de CHEVREVILLE

60148

CHEVREVILLE

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

X -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

X -Non conforme
 en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	RUE DES MEUNIERS FACE INTERPLAST	150	100/2x070	160,00	145,00	148,00	3,50	2,80	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/10/2012	
00002	P100	RUE DE L'EGLISE	100	100/2x070	87,00	62,00	67,00	3,50	1,50	✓	X	✓		MANQUE CARRE DE MANOEUVRE SUR VOLANT.	
00003	P100	RUE DES MEUNIERS FACE MAIRIE	150	100/2x070	116,00	85,00	87,00	3,50	2,20	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/10/2012	
00004	P100	RUE DU PRE FLEURI	150	100/2x070	75,00	62,00	65,00	3,50	1,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/10/2012	
00005	B100	LIEU DIT LE BOSQUET ENTRE CHEVREVILLE ET OGNES	inconnu	100	109,00	81,00	88,00	3,50	1,50	✓	X	✓		Défaut de signalisation	
00006	P100	SENNEVIERE RUE DES ROCHES	150	100/2x070	108,00	85,00	87,00	3,50	3,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/10/2012	
00007	P100	SENNEVIERES RUE DES ROCHES FACE CABINE TELEPHONIQUE	100	100/2x070	50,00	41,00	45,00	3,00		X	X	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00008	P100	SENNEVIERES RUE CLOS ROCH	150	100/2x070	90,00	85,00	87,00	3,00	2,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/10/2012	
00009	P100	SENNEVIERES CHEMIN DU TOUR DE VILLE FACE AUX VERGERS	inconnu	100/2x070	90,00	85,00	87,00	3,00	2,50	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/10/2012	

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

X -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

X -Non conforme
 en service

N°	Type	Adresse	Volume m ³	m ³ / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00011	MARE	RUE DE L'EGLISE FACE EGLISE	200	-	✓	✓	✓	✓		