



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 14 octobre 2014

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2014.414

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de : ROCHY-CONDÉ  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Rochy-Condé, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 16 points d'eau :

- 16 PI de 100 mm.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**

  
Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie de la commune de ROCHY CONDE

60542

ROCHY CONDE

Légende

- \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès  
 \* Non conforme en service
- ✗ -Indisponible  
 ✗ -Avec anomalies  
 ✗ -Non autorisée  
 ✗ -Problématique
- ✓ -En service  
 ✓ -Sans anomalie  
 ✓ -Autorisée  
 ✓ -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m <sup>3</sup> / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	47 RUE DE LA PLACE	150	100/2x070	104,00	60,00		5,80	4,30	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010	
00002	P100	24 RUE DE LA PLACE	150	100/2x070	123,00	60,00		5,90	4,80	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010	
00003	P100	FACE 23 RUE DU CALVAIRE	150	100/2x070		60,00		5,80	4,90	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010	
00004	P100	FACE 7 RUE DU BOUT DE LA VILLE	150	100/2x070	135,00	60,00		5,90	4,80	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010	
00005	P100	38 RUE DE LA GARE ANGLE ALLEE DE WARLUIS	150	100/2x070	103,00	60,00		6,20	4,60	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010	
00006	P100	RUE DES MASURES ANGLE RUE DE LA GARE	100	100/2x070		60,00		6,20	4,90	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010	
00007	P100	1 RUE DU PLACOT	150	100/2x070		60,00		6,10	5,90	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010	
00008	P100	RUE DE L'EGLISE ANGLE RUE DE LA PLACE	150	100/2x070		60,00		6,30	4,70	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010	
00009	P100	10 B RUE DE LA PLACE	150	100/2x070		60,00		6,00	5,30	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010	
00010	P100	17 RUE DU GRAVIER	150	100/2x070		60,00		6,00	4,80	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010	
00011	P100	39 RUE DU GRAVIER	150	100/2x070		60,00		6,00	4,90	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010	
00013	P100	10 RUE DE ROCHY	150	100/2x070		60,00		5,70	4,30	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010	
00014	P100	FACE 15 ROUTE DE MOUY	100	100/2x070		60,00		6,00	4,70	✓	✗	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010 Purge HS Capot cassé	
00015	P100	2 ALLEE DES MINOTIERS	100	100/2x070		60,00		6,10	4,50	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010	
00016	P100	ROUTE DE MOUY CD12	200	100/2x070		60,00		5,90	4,90	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010	
00017	P100	12 RUE DE LA GARE	150	100/2x070	113,00	60,00		6,20	4,70	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010	