




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 26 novembre 2014

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : SL.2014.472

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : AVILLY SAINT LEONARD  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune d'Avilly Saint Léonard, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 14 points d'eau :

- 14 PI de 100 mm dont 1 indisponible.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**

  
Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie de la commune de AVILLY SAINT LEONARD

60033

AVILLY SAINT LEONARD

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès

- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique

- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème

- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	Rue de la Nonette Angle Rue de la Porte Vaillant	125	100/2x070		60,00				4,80	✓	✓	✓	Mesures du SDIS le 05/03/2013	
00002	P100	Chemin de la Porte du Rond Angle Rue de la Porte Vaillant	200	100/2x070		60,00				2,80	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Végétation gênante Capot cassé Ouverture difficile à cause d'une haie de tuyas et le capot ne vérouille pas (le 21/04/2009) --> idem le 12/02/2011 + fuite au volant et idem le 24/02/12. idem le 5 mars 2013.	
00003	P100	55 Grande Rue Angle Rue du Calvaire	125	100/2x070		120,00				4,70	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Poteau trop près du mur de clôture --> difficile à manoeuvrer (le 17/02/2011) idem le 24/02/12. idem le 5 mars 2013.	
00004	P100	Allée des Acacias Angle Allée des Charmes	150	100/2x070		60,00				4,00	✓	✓	✓	mise en eau ce jour par nos soins. Fera l'objet d'une mise en pression lors de la tournée annuelle Mesures du SDIS le 05/03/2013	
00005	P100	16 Rue de la Porte du Rond	200	100/2x070		60,00				4,00	✓	✓	✓	Mesures du SDIS le 05/03/2013	
00006	P100	6 Allée de la Forêt	150	100/2x070		60,00				4,00	✓	✓	✓	Terre dans le pied du poteau. idem le 5 mars 2013.	
00007	P100	11 Rue de la Garenne	125	100/2x070		60,00				4,30	✗	✓	✓	Fuite 1/2 raccord. Mesures du SDIS le 05/03/2013	
00008	P100	Allée d'Ormes Stade municipal	200	100/2x070		120,00				4,50	✓	✓	✓	Mesures du SDIS le 05/03/2013	
00009	P100	Rue de la Desserte (La Glacière) Angle Rue du Fossé du Prince	150	100/2x070		60,00				4,00	✓	✓	✓	Mesures du SDIS le 05/03/2013	
00010	P100	24 Rue du Fossé du Prince	100	100/2x070		60,00				4,00	✓	✓	✓	Mesures du SDIS le 05/03/2013	
00011	P100	Place de la Mairie Derrière l'Eglise	100	100/2x070		60,00				3,80	✓	✓	✓	Mesures du SDIS le 05/03/2013	
00012	P100	Face au 30 Rue du Docteur Lucas Championnière Angle Chemin Rural n°12 dit Voirie du Bois de la Folie	150	100/2x070		60,00				5,20	✓	✓	✓	Mesures du SDIS le 05/03/2013	

## Défense Incendie de la commune de AVILLY SAINT LEONARD

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès
- X** -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓** -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m <sup>3</sup> / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00013	P100	Rue du docteur Lucas Championnière Angle Chemin du Bois Mousseron	200	100/2x070		60,00				✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 05/03/2013	
00014	P100	Face au 5 Allée d'Ormes Au bord des pistes France Galop	150	100/2x070		60,00				✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 05/03/2013	