



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé


BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 18 novembre 2014

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2014.459

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : LAVERSINES
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Laversines, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 2 points d'eau :

- 20 PI de 100 mm dont un indisponible
- 2 réserves naturelles aménagées normalisées.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**


Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune de Laversines

60355

LAVERSINES

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

X -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	Rue Saint Martin	inconnu	070		60,00		4,50	1,60	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 25/03/2014	
00002	P100	Rue Saint Martin	inconnu	070		60,00		4,20	3,60	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 25/03/2014	
00003	P100	Rue Saint Martin	inconnu	100/2x070		60,00		4,20	3,50	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 25/03/2014	
00004	P100	Face au 16 rue de fouquerolles	inconnu	100/2x070		60,00		4,00	2,50	✓	✓	✓		Mur gênant l'ouverture Mesures du service des eaux le 25/03/2014	
00005	P100	rue de fouquerolles	inconnu	070		60,00		3,60	2,60	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 25/03/2014	
00006	P100	Face à l'église rue St Germain	inconnu	100/2x070		60,00		4,90	4,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 25/03/2014	
00007	P100	Rue St Germain	inconnu	100/2x070		60,00		4,00	2,90	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 25/03/2014	
00008	P100	9 rue du Fay	inconnu	100/2x070		60,00		3,50	2,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 25/03/2014	
00009	P100	Face au 14b rue de Bresles	inconnu	100/2x070		60,00		3,60	2,40	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 25/03/2014	
00010	P100	Face au 35 rue St Germain	inconnu	100/2x070		60,00		4,50	2,50	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 25/03/2014	
00011	P100	Face au 40 rue des Hermites	inconnu	100/2x070		60,00		4,50	1,20	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 25/03/2014	
00012	P100	Face au 31 rue des Hermites	inconnu	100/2x070		57,00	59,00	4,50	1,00	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Ouverture point d'eau difficile PI fissuré	
00013	P100	Face au 69 rue St Germain	inconnu	100/2x070		60,00		4,50	2,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 25/03/2014	
00015	P100	Face au 8 rue des Saules	inconnu	100/2x070		60,00		5,00	1,60	✓	X	✓		Capot cassé	
00016	P100	Face au 89 rue St Germain	inconnu	100/2x070		60,00		5,00	1,90	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 25/03/2014	
00017	P100	Chemin du bas fresne	inconnu	100/2x070		60,00		4,60	3,10	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 25/03/2014	

Défense Incendie de la commune de Laversines

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 * Indisponible
 * Avec anomalies
 * Non autorisée
 * Problématique
 - En service
 - Sans anomalie
 - Autorisée
 - Sans problème
 - Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00018	P100	La Faisanderie D931	inconnu	100/2x070										Ouverture point d'eau impossible	Mesures du service des eaux le 25/03/2014
00019	P100	Face au 14 impasse des Dimes	inconnu	100/2x070	60,00			4,60	1,50					Poteau grippé, impossible d'ouvrir	Mesures du service des eaux le 25/03/2014
00020	P100	rue des Acacias	inconnu	100/2x070	60,00			4,60	1,50						Mesures du service des eaux le 25/03/2014

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 * Indisponible
 * Avec anomalies
 * Non autorisée
 * Problématique
 - En service
 - Sans anomalie
 - Autorisée
 - Sans problème
 - Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m ³	m ³ / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies			Observations
00021	RES	Chemin de Beauvais	Inconnu	-								

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 * Indisponible
 * Avec anomalies
 * Non autorisée
 * Problématique
 - En service
 - Sans anomalie
 - Autorisée
 - Sans problème
 - Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00022	P100	Rue du clos	inconnu	100/2x070	60,00			5,10	2,00						Mesures du service des eaux le 25/03/2014

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 * Indisponible
 * Avec anomalies
 * Non autorisée
 * Problématique
 - En service
 - Sans anomalie
 - Autorisée
 - Sans problème
 - Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m ³	m ³ / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies			Observations
00023	RES	2 rue de Fay ITEP	120	0								