




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 2 septembre 2014

Affaire suivie par : M. le Lieutenant COPPIN

Réf. : SL.2014.379

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : AUMONT-EN-HALATTE
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune d' AUMONT-EN-HALATTE, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 13 points d'eau :

- 12 PI de 100 mm dont 3 ayant un débit insuffisant
- 1 réserve artificielle normalisée.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune de AUMONT EN HALATTE

60028

AUMONT

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

| N° | Type | Adresse | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | Débits en m ³ / h | | | Pressions | | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Visite | Anomalies | Observations |
|-------|------|--|------------------|--------------------|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|---------|----------|---|-------------------------------|
| | | | | | Maxi | à 1 bar | à 0,6 bar | Statique | Dynamique | | | | | | |
| 00001 | P100 | Angle rue de la FONTAINE SAINT GERVAIS ANGLE , Chemin dit du Fait | 150 | 100/2x070 | | 43,00 | 53,00 | 3,00 | | ✗ | ✗ | ✓ | | Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Ouverture point d'eau difficile joint hs | Mesures du SDIS le 11/04/2014 |
| 00002 | P100 | Face au N° 36 rue Louis Blanchet | 125 | 100/2x070 | | 60,00 | | 3,90 | | ✓ | ✗ | ✓ | | Trop près du mur Bouchon 70 hs Joint hs | Mesures du SDIS le 11/04/2014 |
| 00003 | P100 | Rue Louis Blanchet face à la mairie | 125 | 100/2x070 | | 60,00 | | 4,00 | | ✓ | ✓ | ✓ | | Mesures du SDIS le 11/04/2014 | Mesures du SDIS le 11/04/2014 |
| 00004 | P100 | 4 Chemin de la Gruerie, angle sente du tourdeville | 100 | 100/2x070 | | 60,00 | | 3,90 | | ✓ | ✗ | ✓ | | Joint hs | Mesures du SDIS le 11/04/2014 |
| 00005 | P100 | A côté du N° 55 rue Louis Blanchet | 125 | 100/2x070 | | 60,00 | | 4,00 | | ✓ | ✗ | ✓ | | proche d'un mur | Mesures du SDIS le 11/04/2014 |
| 00006 | P100 | Face N° 70 rue Louis Blanchet | 125 | 100/2x070 | | 60,00 | | 4,00 | | ✓ | ✓ | ✓ | | Mesures du SDIS le 11/04/2014 | Mesures du SDIS le 11/04/2014 |
| 00007 | P100 | Face N° 11 Chemin du moulin | 100 | 100/2x070 | | 60,00 | | 5,00 | 2,00 | ✓ | ✓ | ✓ | | Mesures du SDIS le 11/04/2014 | Mesures du SDIS le 11/04/2014 |
| 00008 | P100 | Angle chemin de la Queue de la Brosse, chemin vicinal N° 1 face au 1 bis rue du queue de la brosse | 100 | 100/2x070 | | 57,00 | 58,00 | 4,30 | | ✗ | ✗ | ✓ | | Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h | Mesures du SDIS le 11/04/2014 |
| 00009 | P100 | Face N° 5 chemin de la Queue de la Brosse | 100 | 100/2x070 | | 58,00 | 60,00 | 5,00 | | ✓ | ✓ | ✓ | | Mesures du SDIS le 11/04/2014 | Mesures du SDIS le 11/04/2014 |
| 00010 | P100 | Angle sente du Prince, rue du Moulin | 100 | 100/2x070 | | 60,00 | | 5,00 | | ✓ | ✓ | ✓ | | Mesures du SDIS le 11/04/2014 | Mesures du SDIS le 11/04/2014 |
| 00011 | P100 | Face N° 34 chemin de la Procession | 100 | 100/2x070 | | 44,00 | | 3,90 | | ✗ | ✗ | ✓ | | Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h | Mesures du SDIS le 11/04/2014 |
| 00012 | P100 | Angle sente de la Reine, sente du Prince | 100 | 100/2x070 | | 60,00 | | 4,00 | | ✓ | ✓ | ✓ | | Mesures du SDIS le 11/04/2014 | Mesures du SDIS le 11/04/2014 |

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

Réserves

| N° | Type | Adresse | Volume m ³ | m ³ / h Ré-alim. | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Visite | Défaut de signalisation | Anomalies | Observations |
|----|------|---------|-----------------------|-----------------------------|--------|------------|---------|----------|-------------------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |