Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

ARRIVEE
13 FEV. 2015
D.D.T SAUE

SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 5 février 2015

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN
Réf. : SL.2015.40

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : DELINCOURT
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de DELINCOURT, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 13 points d'eau :

- 10 PI de 100 mm dont 3 ayant un débit insuffisant
- 3 PI de 65/2/40 dont 1 indisponible et 2 ayant un débit insuffisant.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,

Colonel Gilles **GRÉGOIRE**

05/02/2015

Défense Incendie de la commune de DELINCOURT

60195 DELINCOURT

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗✓ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00001	P100	angle rue du Mesnil rue de la Vallée	inconnu	inconnu	✓	✓	✓	✓		
00002	P100	route de Gisors (Moulin duy Cornoullier)	inconnu	inconnu	✓	✓	✓	✓		
00003	P070	rue du Mesnil	inconnu	inconnu	✗✓	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Végétation génante Fuite hydrant BI PI vegetation genante dèja constaté en 2012 et 2013	
00004	P100	rue de la Fosse Collo	100	inconnu	✓	✓	✓	✓		
00005	P070	274 rue Moucheuse	080	inconnu	✗✓	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Manque capot	
00006	P100	rue du Bosc	150	inconnu	✓	✓	✓	✓		
00007	P100	angle Raidillon d'Egremont rue des Cerisiers	inconnu	inconnu	✗✓	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	VL garée devant le PI
00008	P070	angle rue de Mynvilles chemin de Vaux	inconnu	inconnu	✗	✗	✓	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Défaut de signalisation Végétation génante Fuite hydrant BI PI	RUPTURE DE LA CANILISATION EN BAS DU PI AU DESSUS LA VIS SANS FIN. VIS SANS FIN ENCORE MANOEUVRABLE.
00009	P100	Place publique rue Saint Jacques	100	inconnu	✓	✓	✓	✓		
00010	P100	angle allée des Carrières rue de Chaumont	inconnu	inconnu	✓	✓	✓	✓		
00011	P100	19 allée des Carrières	inconnu	inconnu	✗✓	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00012	P100	10 rue du Bois Edouin	inconnu	inconnu	✗✓	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00013	P100	chemin de la Messe	150	inconnu	✓	✓	✓	✓		