




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Recei



Tillé, le 5 février 2015

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN
Réf. : SL.2015.43

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : NEUILLY SOUS CLERMONT
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de NEUILLY SOUS CLERMONT, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 32 points d'eau :

- 30 PI de 100 mm
- 1 réserve artificielle normalisée
- 1 réserve naturelle aménagée normalisée.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,

(Signature)
Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune de NEUILLY SOUS CLERMONT

60451

NEUILLY SOUS CLERMONT

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

✗ -Indisponible
 ✗ -Avec anomalies
 ✗ -Non autorisée
 ✗ -Problématique

✔ -En service
 ✔ -Sans anomalie
 ✔ -Autorisée
 ✔ -Sans problème

✗ -Non conforme
 en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
00001	P100	5 rue d'Ansacq pars d'auvillers	150	100/2x070	✔	✗	✔	✔		Manque 1 bouchon de 70	
00002	P100	7 avenue du Grand Cerf	150	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
00003	P100	29 avenue du grand Cerf	150	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
00004	P100	16 impasse du petit Auvillers	100	100/2x070	✔	✗	✔	✔		Ouverture point d'eau difficile PI proche d'une haie	PI proche d'une haie
00005	P100	Impasse du vieux Manoir	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
00006	P100	11 avenue des Sangliers	150	100/2x070	✔	✗	✔	✔		Ouverture point d'eau difficile PI proche du mur	PI proche du mur
00007	P100	6 angle avenue des Sangliers et avenue des Renards	100	100/2x070	✔	✗	✔	✔		Ouverture point d'eau difficile Carré de manoeuvre dur à tourner	
00008	P100	18 angle avenue des Renard et avenue des Chevreuils	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
00009	P100	20 avenue des chevreuils	100	100/2x070	✔	✗	✔	✔		Ouverture point d'eau difficile proximité d'un grillage	proximité d'un grillage
00010	P100	2 avenue des Chevreuils	150	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
00011	P100	12 avenue des biches	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔			PI décoloré
00012	P100	avenue des Biches parking des Barons	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
00013	P100	rue d'Auvillers	150	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
00014	P100	Grand rue angle rue d'Auvillers	125	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
00015	P100	Grande rue angle rue de Titencourt	125	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
00016	P100	Face rue du Chef du val	125	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
00017	P100	465 rue de l'église	080	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
00018	P100	Rue de coutences	080	100/2x070	✔	✗	✔	✔		Capot cassé	
00019	P100	216 rue de l'église	125	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
00020	P100	317 rue de la commanderie	125	100/2x070	✔	✔	✔	✔			

Défense Incendie de la commune de NEUILLY SOUS CLERMONT

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 X -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00021	P100	139 rue de la Commanderie	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00022	P100	Angle rue de la commanderie et rue de Cannettecourt	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00023	P100	Rue de Cannettecourt angle rue du Chauffourd	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00024	P100	Z.A à côté des ECOSITA	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00025	P100	Z.A sens Clermont Creil	100	100/2x070	✓	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
00026	P100	Route de Cambronne à côté de la ferme	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00027	P100	Route de Cambronne face au Karting	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00028	P100	Rue de Lienvel côté opposé au N° 42	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00029	P100	Rue des templeiers	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 X -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00030	RES	Z.A face Ets ECOSITA	120	0	✓	✓	✓	✓		
00031	MARE	angle Grande Rue et rue de Titancourt	Inconnu	-	✓	✓	✓	✓		

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 X -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00032	P100	en face 15 Rue du Poirier Jacob, Hameau d'Auvillers	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		