




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 18 novembre 2014

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2014.456

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : ERMENONVILLE
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune d'Ermenonville, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 19 points d'eau :

- 1 PI de 65 mm
- 17 PI de 100 mm avec des débits insuffisants
- 1 point d'aspiration dans des cours d'eau naturels.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**


Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune de HERMENONVILLE

60213

ERMENONVILLE

Légende

- * Etat -En service -Non conforme en service
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalies
 * Visite -Autorisée -Non autorisée
 * Accès -Problématique -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	RUE DU GENERAL DE GAULLE FACE N°17	150	100/2x070		79,00		4,00						Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00002	P100	CHEMIN D EVE	150	100/2x070		51,00	54,00	3,00						Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Capot cassé	
00003	P100	RUE DU GENERAL DE GAULLE ANGLE RUE DU FOUR A CHAUX	150	100/2x070		67,00		3,50						Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00004	P100	RUE LEON MARTIN	150	100/2x070		85,00		6,00						Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00005	P100	PLACE DU CARREAU	150	100/2x070		65,00		4,00						Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00006	P100	RUE LEON MARTIN	150	100/2x070		65,00		5,00						PRESENCE D UN BAC A FLEURS POUVANT GENERER L UTILISATION DU POTEAU	
00007	P100	PLACE DU PRINCE RADZIWILL	150	100/2x070		70,00		6,00						Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00008	P100	RUE DE SOUVILLE	150	100/2x070		101,00		6,50						Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00009	P100	RUE DE SOUVILLE	150	100/2x070		91,00		6,00						Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00010	P100	LE CLOS DU PARC	150	100/2x070		95,00		6,00						Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00011	P100	PRAIRIE SOUVILLE	150	100/2x070		71,00		6,00						Végétation gênante VERIFIER LES JOINTS DES BOUCHONS	
00012	P100	PRAIRIE SOUVILLE	150	100/2x070		61,00		6,00						Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00013	P100	CHEMIN DU MOULIN	150	100/2x070		56,00	64,00	6,00						Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Manque 1 bouchon de 70 Fuite hydrant BI PI	
00014	P100	CHEMIN DU MOULIN A COTE STATION EPURATION	150	100/2x070		84,00		6,00						CONTRE MUR DIFFICULTE D OUVERTURE Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00015	P100	RUE RENE GIRARDIN FACE BOULANGERIE	150	100/2x070		84,00		6,00						Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00017	P100	PLACE DE L EGLISE	150	100/2x070		77,00		6,00						Ouverture point d'eau difficile POTEAU PRES DU MUR	

Défense Incendie de la commune de HERMENONVILLE

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- X** -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- X** -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h		Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00018	P65	RUE DU PRINCE RADZIWILL	150	070	92,00		6,20		✓	✗	✓	✓	Capot cassé Manque 1 bouchon de 70 MANQUE UN BOUCHON DE 45	Mesures du SDIS le 16/04/2014
00019	P100	RUE DU MOULIN FACE N°7	150	100/2x070	70,00		5,00		✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Végétation gênante POTEAU PRES DU GRILLAGE	Mesures du SDIS le 16/04/2014

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- X** -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- X** -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m ³	m ³ / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations