



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Tillé, le 10 mars 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN  
Réf. : SL.2015.96

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : ANSACQ  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune d'ANSACQ, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 12 points d'eau :


- 7 PI de 100 mm dont 1 ayant un débit insuffisant
- 4 réserves incendie dont 1 indisponible
- 1 point d'aspiration dans des cours d'eau naturels.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,

  
Colonel Pascal PAILLOT

## Défense Incendie de la commune de ANSACQ

60016

ANSACQ

## Légende

- \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès
- X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique
- En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	P100	289 rue d'en haut	125	100/2x070		<b>X</b>			Ouverture point d'eau difficile PI trop proche du mur.	
00002	P100	2 rue du val	125	100/2x070		<b>X</b>			panneau de signalisation a 20 cm de la sortie de 70	panneau de signalisation a 20 cm de la sortie de 70
00003	P100	451 rue du Val	100	100/2x070						
00004	P100	534 Grand Rue	125	100/2x070						
00005	P100	34 Grand Rue	125	100/2x070						
00006	P100	166 Franche Rue	100	100/2x070					?	
00007	P100	ferme route de Neuilly	100	100/2x070	<b>X</b>				Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	

## Légende

- \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès
- X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique
- En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00008	RES	ferme du Plessier Bilbaut à Ansacq	0	-	<b>X</b>	<b>X</b>			problème sur la vanne d'ouverture	Privé
00009	RES	ferme Plessier Bilbaut à Ansacq	120	-						Privé
00010	RES	à la ferme route de Neuilly	50	-	<b>X</b>	<b>X</b>			Non conforme : volume inférieur à 120 m3	Privé
00011	RES	Grande rue à côté de la mairie	0	-		<b>X</b>			Niveau faible	
00012	ETAN	château d'ansacq, domaine d'ansacq route de méraud	Inépuisable	-						Privé