



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé


BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Tillé, le 14 octobre 2014

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2014.413

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de : FLEURINES  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Fleurines, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 33 points d'eau :

- 32 PI de 100 mm dont un avec un débit insuffisant
- 1 réserve naturelle normalisée non-conforme.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**

  
Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie de la commune de FLEURINES

60238

FLEURINES

Légende

- \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès  
 \* En service  
 \* Sans anomalie  
 \* Autorisée  
 \* Sans problème  
 X Indisponible  
 X Avec anomalies  
 X Non autorisée  
 X Problématique  
 -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème  
 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allim.	Diamètre de sortie	Débits en m <sup>3</sup> / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	rue de Saint Christophe angle rue Pasteur	150	100/2x070		60,00	à 0,6 bar	6,00	3,00	✓	✓	✓		voir cloture trop pret Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00002	P100	6 rue des Frièges	150	100/2x070		60,00		3,00	2,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00003	P100	Rue des Frièges face au n°35	100	100/2x070		60,00		6,00	4,00	✓	X	✓	Manque 1 bouchon de 100	Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00004	P100	Rue du Général de Gaulle devant le 8 bis	100	100/2x070		60,00		3,20	1,20	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 19/04/2013	
00005	P100	Rue de la Raizière face au n°13	100	100/2x070		60,00		4,00	1,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00006	P100	Rue de la Courtille angle rue du Grand Pré	100	100/2x070		60,00		6,00	2,80	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00007	P100	Rue de l'Eglise face au n°22	100	100/2x070		60,00		3,00	2,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00008	P100	Rue Général de Gaulle devant n°26	100	100/2x070		60,00		3,50	2,00	✓	X	✓	Manque 1 bouchon de 100	Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00009	P100	Rue Général de Gaulle face au 56 angle ruelle Gentil	100	100/2x070		60,00		3,00	1,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00010	P100	Rue Molière angle rue Général de Gaulle	100	100/2x070		60,00		2,50	1,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00011	P100	Rue du Puit Bertaud angle rue Molière	100	100/2x070		60,00		2,10	0,50	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00012	P100	Chemin du Lavoir angle rue général de Gaulle	100	100/2x070		60,00		3,00	0,50	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00013	P100	Rue du Général de Gaulle face au n°110	100	100/2x070		60,00		3,00		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00014	P100	Rue du Général de Gaulle à coté Timbermat	100	100/2x070		60,00		7,00	1,50	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00015	P100	Rue de la Vallée face a la cartonnerie du Valois	100	100/2x070		60,00		6,00	5,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00016	P100	Rue du Général de Gaulle devant n°76	100	100/2x070		60,00		3,00		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00017	P100	Rue de la Vallée angle Avenue de Cios Vert	150	100/2x070		60,00		5,00	3,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00018	P100	avenue du Cios Vert angle de rue Mozart	150	100/2x070		60,00		5,50	3,50	✓	X	✓	Manque 1 bouchon de 70 cloture proche	Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00019	P100	Rue Mozart	150	100/2x070		60,00		5,50	4,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00020	P100	Rue Rembrandt	100	100/2x070		60,00		6,00	4,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 16/04/2014	



## Défense Incendie de la commune de FLEURINES

## Légende

- \* Etat - En service - Non conforme  
 \* Anomalie - Avec anomalies - Sans anomalie  
 \* Visite - Non autorisée - Autorisée  
 \* Accès - Problématique - Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m <sup>3</sup> / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00021	P100	Square Albert Camus angle avenue du clos vert	080	100/2x070		60,00		6,00	4,00					Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00022	P100	Rue de la Montagne à la piscine	150	100/2x070		60,00		6,00	3,00					non controle car portail fermer Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00023	P100	allee des Grouettes	150	100/2x070		60,00		3,00	2,00					Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00024	P100	Rue de St Christophe angle chemin du vieux pont	100	100/2x070		60,00		3,00	2,00					Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00025	P100	Rue de la Garenne face au n°27	100	100/2x070		60,00		3,00	1,00					Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00026	P100	Hameau de St Christophe	150	100/2x070									Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h non conforme	Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00027	P100	Rue de la Garenne face au n°1	100	100/2x070		60,00		3,00	1,50					Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00028	P100	Rue Marcel Dassault	150	100/2x070		60,00		6,00	4,00					Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00031	P100	Rue Jacques Havy	100	100/2x070	40,00			2,50					Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00032	P100	Rue André Frilay	100	100/2x070		60,00		3,50	2,20					Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00033	P100	Rue des Accacias face au n°27	100	100/2x070		60,00		5,00	3,00				poteau endommager	Mesures du SDIS le 16/04/2014	
00034	P100	Rue Marcel Dassault face ets Zoom	150	100/2x070		60,00		4,00					Végétation gênante	Mesures du SDIS le 16/04/2014	

## Légende

- \* Etat - En service - Non conforme  
 \* Anomalie - Avec anomalies - Sans anomalie  
 \* Visite - Non autorisée - Autorisée  
 \* Accès - Problématique - Sans problème

N°	Type	Adresse	Volume m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations