

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 23 mars 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : SL.2015.115

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : VERSIGNY  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de VERSIGNY, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 12 points d'eau :

- 2 PI de 70 mm
- 4 PI de 100 mm avec un débit insuffisant
- 3 réserves incendie
- 1 réserve naturelle aménagée normalisée
- 2 points d'aspiration dans des cours d'eau naturels.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**



Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie de la commune de VERSIGNY

60671

VERSIGNY

## Légende

\* Etat  
\* Anomalie  
\* Visite  
\* Accès

-Indisponible  
-Avec anomalies  
-Non autorisée  
-Problématique

-En service  
-Sans anomalie  
-Autorisée  
-Sans problème

-Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	P100	ROUTE DE SENLIS	125	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Ouverture point d'eau difficile	
00002	P100	RUE CHARLES DE GAULLE FACE N°96	125	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Ouverture point d'eau difficile ATTENTION PETIT MURET DEVANT L'HYDRANT PROBLEME DE MISE EN PLACE DE L'APPAREIL DE MEASURE	
00003	P100	RUE CHARLES DE GAULLE FACE N°383	125	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h BARRIERE HS DEVANT L'HYDRANT.	
00004	P100	CHEMIN RURAL DE VERSIGNY A ROSIERES	125	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00005	P65	DROIZELLES RUE DU CHATEAU	080	070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Capot cassé	
00006	P65	DROIZELLES RUE DU CHATEAU A COTE EGLISE	060	070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	

## Légende

\* Etat  
\* Anomalie  
\* Visite  
\* Accès

-Indisponible  
-Avec anomalies  
-Non autorisée  
-Problématique

-En service  
-Sans anomalie  
-Autorisée  
-Sans problème





-Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00007	CITE	FACE STADE MUNICIPAL. CHEMIN LD LE TOUR DE LA VILLE.	120	-					Défaut de signalisation	
00008	CITE	RUE CHARLES DE GAULLE PLACE PRINCIPALE	60	-					Défaut de signalisation	
00010	COUR	CHEMIN COMMUNAL DE MONTAGNY A VERSIGNY	Inépuisable	-					Défaut de signalisation	
00011	COUR	RD 330 FACE CHATEAU	Inépuisable	-					Défaut de signalisation	
00012	CITE	RUE CHARLES DE GAULLE PLACE PRINCIPALE	60	-					Défaut de signalisation	

## Défense Incendie de la commune de VERSIGNY






## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès

-  -Indisponible
-  -Avec anomalies
-  -Non autorisée
-  -Problématique

-  -En service
-  -Sans anomalie
-  -Autorisée
-  -Sans problème

-  -Non conforme en service

Réserves											
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations	
00013	RES	LD LA FERME DE LESSART, LD LA FERME DE LESSART	Inépuisable	80	 				Non conforme : volume inférieur à 120 m3 Défaut de signalisation	Privé LE RACCORD SP DE TROUVE DANS UN ANCIEN ABRIS TRANSFORMATEUR EDF.	