


PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 7 juillet 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN  
Réf. : SL.2015.274

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : JUVIGNIES  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Juvignies, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 11 points d'eau dont 1 indisponibles:

- 1 PI de 70 mm
- 9 PI de 100 mm
- 1 réserve incendie

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal PAILLOT





## Défense Incendie de la commune de JUVIGNIES

## Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

**X**  
 -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

**✓**  
 -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

**X**  
 -Non conforme  
 en service

Réserves						Anomalies				Observations			
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite					
11	CITE	Ferme de Douy.	120	0	✓	X	✓	✓	Défaut de signalisation Végétation gênante Manque panneau de signalisation avec indication de capacité Manque la numérotation sur le poteau d'aspiration. Végétation gênante au dessus du couvercle du dispositif de visite de la réserve ( trou d'homme ). Peindre en bleu le couvercle du dispositif de visite de la réserve.				