


PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 20 mai 2015

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN
Réf. : SL.2015.210

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : BOUILLANCY
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Bouillancy, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 9 points d'eau :

- 5 PI de 100 mm dont 3 avec un débit insuffisant et 1 indisponible
- 3 réserves incendie dont 1 indisponible
- 1 point d'aspiration dans un cours d'eau naturel dont le débit serait de 30 m³/h

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de BOUILLANCY

60091

BOUILLANCY

Légende

- * Etat -En service -Non conforme en service
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie
 * Visite -Autorisée -Sans problème
 * Accès -Problématique

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	m3 / h Ré-alim.	* Etat				Anomalies	Observations
						* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	P100	ANGLE RUE DE LA CROIX ROUGE ET RUE FARRON	060	100/2x070	-					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Ouverture point d'eau difficile	
00002	P100	RUE DU FOUR	150	100/2x070	-					Capot cassé FERMETURE COFFRET HS.	
00003	P100	RUE FROMENTELLE	150	100/2x070	-					Capot cassé	
00004	P100	ROUTE DE GUEUX HAMEAU DE GUEUX	080	100/2x070	-					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00005	P100	RUE DU PRESOIR LD LE BAS BOUILLANCY	060	100/2x070	-					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	

Légende

- * Etat -En service -Non conforme en service
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie
 * Visite -Autorisée -Sans problème
 * Accès -Problématique

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00006	CITE	RUE FROMENTELLE RUELE DES CHAMPS	120	-					Problème sur raccord d'aspiration.	
00007	RES	Route de GUEUX HAMEAUX DE GUEUX, Route de GUEUX HAMEAUX DE GUEUX PROXIMITE PI 4	120	-					PORTILLON FERME PAR UN CADENAS A CLE SPECIAL. MAIRIE AVERTIE CE JOUR (19/10/2012) FAIT LE NECESSAIRE.	
00008	COUR	RD 19 COURS D'EAU LD GERGOGNE	Inconnu	-					Non conforme : volume inférieur à 120 m3 Défaut de signalisation Niveau faible	
00009	RES	RUE DU PRESOIR LD LE BAS BOUILLANCY	120	-						