



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé


BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 10 juin 2015

Affaire suivie par : M. le LT A. COPPIN

Réf. : SL.2015.242

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine – BP 20317
60021 BEAUVAIS CEDEX

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : ROYE-SUR-MATZ
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de ROYE-SUR-MATZ, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 16 points d'eau :

- 1 PI de 70 mm ayant un débit insuffisant
- 12 PI de 100 mm dont 1 ayant un débit insuffisant
- 2 réserves incendie
- 1 réserve naturelle aménagée

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de ROYE SUR MATZ

60558

ROYE SUR MATZ

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

X -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

-En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

X -Non conforme
en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Etat				Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	* Anomalie	* Accès	* Visite		
1	P100	98 Rue St Martin C.D 938	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✓				
2	P100	68 rue St Martin CD 938	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✓				
3	P100	38 rue St Martin CD 938	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✓				
4	P100	6 rue St Martin CD 938	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✓				
5	P100	rue de l'église CD 27	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✓				
6	P100	Rue de l'église au n°19 CD 27	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✓				
7	P100	Rue du moulin	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✓				
8	P100	Rue des fond de roye face au n° 4	100	100/2x070	X	X	✓	✓	✓			Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Fuite hydrant BI PI	
9	P070	Rue d'enfer au niveau du chateau	080	070	X	X	✓	✓	✓			Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Manque 1 bouchon de 70	
10	P100	n°5 rue d'enfer	100	100/2x070	✓	X	✓	✓	✓			Capot cassé	
11	P100	n°3 Rue d'enfer	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✓				
12	P100	Angle rue du four / rue St martin	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✓				
13	P100	Rue du moulin au n°5	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✓				

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

X -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

-En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

X -Non conforme
en service

N°	Type	Adresse	m3 / h		Etat				Anomalies				Observations
			Re-alim.	Volume m3	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	* Anomalie	* Accès	* Visite		
14	RES	rue des fond de roye a proximité des Ets OCEAL	0	240	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Végétation gênante