


PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**  
Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Tillé, le 7 juillet 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN  
Réf. : SL.2015.278

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : LA-RUE-SAINT-PIERRE  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de La-Rue-Saint-Pierre, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 17 points d'eau dont 3 indisponibles:

- 2 BI de 70 mm
- 4 PI de 70 mm
- 9 PI de 100 mm
- 1 réserve incendie

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal PAILLOT

## Défense Incendie de la commune LA RUE SAINT PIERRE

60559

LA RUE SAINT PIERRE

## Légende

\* Etat  
\* Anomalie  
\* Visite  
\* Accès

✗ -Indisponible  
✗ -Avec anomalies  
✗ -Non autorisée  
✗ -Problématique

✓ -En service  
✓ -Sans anomalie  
✓ -Autorisée  
✓ -Sans problème

✗ -Non conforme  
✗ -en service

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
1	B070	Angle de la rue verte et de la rue Courlieu	inconnu	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Ouverture point d'eau impossible Défaut de signalisation carré de manoeuvre HS	
2	P070	Rue du jardin a but	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
3	P100	Face au numéro 1650 rue de courlieu (RD931)	inconnu	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Mur gênant l'ouverture	
4	P100	Rue de courlieu face au 1230	inconnu	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Végétation gênante Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Mur gênant l'ouverture du poteau	
5	B070	Angle rue de l'église rue de courlieu(RD931)	inconnu	070	✗	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau impossible Défaut de signalisation Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
6	P100	Avenue de la gare	inconnu	100	✓	✓	✓	✓		
9	P070	Face au numéro 18 rue des Blatriers	inconnu	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Poteau en cours d'aménagement par veolia	
10	P100	A coté du numéro 8 rue des Blatriers	inconnu	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Mur gênant	
11	P100	Grande rue face au cimetiere	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
12	P100	Angle rue du presbytere Grande rue	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
13	P100	41 Grande rue	inconnu	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Mur gênant l'ouverture du poteau	
14	P070	Rue du jardin a but	inconnu	070	✓	✓	✓	✓		
15	P100	face au 6 rue de l'osiere	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
16	P070	Rue du patis	inconnu	070	✗	✗	✓	✓	Capot cassé Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
17	P100	rue verte	inconnu	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	