




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 7 juillet 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : SL.2015.271

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : GRANDFRESNOY
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Grandfresnoy, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 34 points d'eau dont 2 indisponibles:

- 3 PI de 70 mm
- 28 PI de 100 mm
- 2 réserves naturelles aménagées
- 1 point d'aspiration dans un cours d'eau naturel

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de GRANDFRESNOY

60284

GRANDFRESNOY

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès



-Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique



-En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème



-Non conforme
en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
1	P070	rue de la Croix Blanche face au 193	080	070						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
2	P100	rue des Auges face au 368	100	100/2x070							carré de manoeuvre hors service
3	P100	angle rue des Auges et rue du Coquet face au n°451	100	100/2x070							
4	P100	rue des Auges face au 24	100	100/2x070							
5	P100	rue des Prés face au 47	125	100/2x070							
6	P100	rue des Prés face au 244	100	100/2x070						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Ouverture point d'eau difficile tremblement a l'ouverture	grillage trop pres
7	P100	rue des Prés face au 559	100	100/2x070							
8	P100	RD 60 lieu dit La Féculerie	100	100/2x070							
9	P100	rue de Sacy devant ancienne usine SITTING	100	100/2x070							
10	P100	rue de Sacy face au 439	100	100/2x070							
11	P100	rue de Sacy face au 205	100	100/2x070							
12	P100	angle rue de Sacy et rue de Chevrières	100	100/2x070							
13	P100	rue du Puissoit à coté du n° 12	100	100/2x070						Manque 1 bouchon de 70	
14	P100	rue de Chevrières face au 170	100	100/2x070							
15	P100	rue de Chevrières face au 385	100	100/2x070							
16	P100	rue de Chevrières face au n° 6 garage RENAULT	100	100/2x070							
17	P100	angle rue de Chevrières et rue du Chemin Vert	100	100/2x070							

Défense Incendie de la commune de GRANDFRESNOY

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	État				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
18	P100	rue de l'Eglise devant le N° 189	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
19	P100	rue du Clos Missi Souplet dans l'accès du chemin	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
20	P100	rue de Chennevières devant le N°178	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
21	P100	rue de Chennevières face à la résidence Croix Blanche	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	État			Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Visite		
22	CITE	lotissement de la Croix Blanche	120	10	✓	✓	✓		Indications mal placées

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	État				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
23	P100	rue du Palais devant les Ets BEDEC	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
24	P100	rue du Palais face au 116	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
25	P100	rue du Palais devant le stade	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
26	P100	rue du Souvenir face à l'école	125	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	le capot et tourne le dispositif de purge ne fonctionne pas.
27	P070	ruelle Champagne face au 66	100	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Végétation gênante	

Défense Incendie de la commune de GRANDFRESNOY

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- ✘ -Indisponible
- ✘ -Avec anomalies
- ✘ -Non autorisée
- ✘ -Problématique
- ✔ -En service
- ✔ -Sans anomalie
- ✔ -Autorisée
- ✔ -Sans problème
- ✘ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alm.	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
28	CITE	rue de la Croix Blanche à côté de la mare	120	20	✔	✔	✔	✔	Aucune indications de niveau d'eau
29	ETAN	RD 60 Dir ARSY	250	-	✔	✘	✔	✔	Privé Ne pas oublier la clé de la porte d'accès (porte à barillet) Végétation gênante

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- ✘ -Indisponible
- ✘ -Avec anomalies
- ✘ -Non autorisée
- ✘ -Problématique
- ✔ -En service
- ✔ -Sans anomalie
- ✔ -Autorisée
- ✔ -Sans problème
- ✘ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alm.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
30	P070	rue de Chevrières face au PI n°17	125	100/2x070	✘	✘	✔	✔	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Ouverture point d'eau impossible
31	P100	rue des Tilleuls	100	100/2x070	✔	✘	✔	✔	Fuite hydrant BI PI
32	P100	Rue des Zocqs	125	100/2x070	✔	✔	✔	✔	
33	P100	Rue des muettes	125	100/2x070	✘	✘	✔	✔	Non conforme : pas d'écoulement d'eau pas d'eau à l'ouverture du poteau
34	P100	Rue d'Hermont	125	100/2x070	✔	✔	✔	✔	

