




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 24 juillet 2015

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN

Réf. : SL.2015.297

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : BLINCOURT
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de BLINCOURT, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 9 points d'eau :

- 4 BI de 100 mm ayant des débits inférieurs à 60 m³/h
- 3 PI de 100 mm dont 2 ayant des débits inférieurs à 60 m³/h
- 2 réserves incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,


Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune BLINCOURT

60078

BLINCOURT

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalies
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
1	P100	angle Rue de l'Eglise et rue de Froyères	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
2	P100	Rue des Tilleuils	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
3	B100	angle RN17 et rue de l'Eglise	080	100	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Défaut de signalisation	
4	B100	angle RN 17 et rue de Froyères	080	100	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Défaut de signalisation	
5	B100	Rue de Flandre RN 17 face au 16	080	100	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Défaut de signalisation	
6	B100	Rue de Flandre RN 17 face au 6	080	100	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Défaut de signalisation	

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalies
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
9	RES	Angle rue de Flandre RN 17 et rue de Grandfresnoy	80	-	✗	✗	✓	✓	Non conforme : volume inférieur à 120 m3 Non conforme : pression < à 0,6 bar Défaut de signalisation	
10	RES	Rue de l'Eglise	120	10	✓	✗	✓	✓	demi raccord monté à l'envers, les tenons doivent être mis verticalement et non horizontalement	

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalies
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
11	P100	Rue des tilleuils face au chateau d'eau	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		