


PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

*ehui*

Tillé, le 5 novembre 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : NL.2015.425

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine BP 317  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : BAILLEUL LE SOC  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de BAILLEUL LE SOC, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 8 points d'eau :

- 1 PI de 100 ayant un débit insuffisant
- 3 Réserves artificielles
- 3 Réserves incendie
- 1 Réserve naturelle aménagée normalisée

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services,  
D'incendie et de secours



Colonel Luc CORACK

## Défense Incendie de la commune de BAILLEUL LE SOC

60040 BAILLEUL LE SOC

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.		
1	P100	Rue de la Chapelle Lorette entre le n° 8 et 10	100	100/2xØ70					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Ouverture point d'eau difficile Fuite hydrant BI PI	

## Légende

\* Etat -Indisponible  
 \* Anomalie -Avec anomalies  
 \* Accès -Non autorisée  
 \* Signalisation -Problématique

-En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

## Légende

\* Etat -Indisponible  
 \* Anomalie -Avec anomalies  
 \* Accès -Non autorisée  
 \* Signalisation -Problématique

-En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

## Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.		
2	CITE	angle rue du Chat et rue Marqueneilles (sur terre plein)	120	-						
3	CITE	Ruelle des Ongres	120	20					Défaut de signalisation accès d'une citerne dans une propriété privée	
4	CITE	Hameau d'Eraïne allée des Acacias face au n°16 et 14	120	20					Défaut de signalisation	
5	MARE	Rue des Charrons RD 101 sortie Bailleul dir. Estrées	30	-					Non conforme : volume inférieur à 120 m3 Défaut de signalisation Niveau faible Végétation gênante	
6	RES	Hameau d'Eraïne allée des Acacias dans la cours de la société AGRINDUS	120	-					Défaut de signalisation	Privé
8	RES	Rue du Chat Face aux Serres	120	-					Défaut de signalisation	Privé
9	RES	Ecart d'Ereuse, implanté dans la direction d'Eraïne	120	-						Privé