




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 12 octobre 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC.2015.391

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : RULLY
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de RULLY, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 14 points d'eau :

- 2 PI de 70 mm ayant un débit insuffisant
- 9 PI de 100 mm dont 7 ayant un débit insuffisant
- 3 réserves incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de RULLY

60560

RULLY

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- X Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓ -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h		Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	P100	Face N° 47 Grande rue	125	100/2x070		60,00	4,20		✓	✓	✓	✓		potEAU neuf Mesures du SDIS le 21/05/2015
2	P100	15 rue de Conce Sur la placette	125	100/2x070		54,00	4,20		X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Mesures du SDIS le 21/05/2015
3	P100	face au 14 rue du Vignet	125	100/2x070		58,00	3,80		X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Fuite hydrant BI PI fuite au niveau du volant Mesures du SDIS le 21/05/2015
4	P100	Angle rue St Germain, impasse de Marly	125	100/2x070		53,00	3,80		X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h potEAU neuf Mesures du SDIS le 21/05/2015
5	P100	Rue de Chamicy face au château d'eau	125	100/2x070		60,00	2,80		✓	X	✓	✓		Fuite hydrant BI PI bras du volant cassé fuite au niveau du volant Mesures du SDIS le 21/05/2015
6	P100	entre le 11 et le 13 rue de Chamicy	125	100/2x070		52,00	2,50		X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Mesures du SDIS le 21/05/2015
7	P100	face au 29 rue de Chamicy	125	100/2x070		50,00	2,80		X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Mesures du SDIS le 21/05/2015
8	P100	Impasse des Cavaliers	125	100/2x070		36,00	2,80		X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h prise d'eau accessoire Mesures du SDIS le 21/05/2015 potEAU trop prêt du mur

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- X Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓ -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m ³	m ³ / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations

Réserves

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- X Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓ -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h		Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar à 0,6 bar	Statique	Dynamique						

Hydrants

Défense Incendie de la commune de RULLY

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Accès
 * Signalisation
- X -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
- ✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
- X -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
10	P100	Hameau de Bray Rue de l'Eglise	060	100/2x070		8,00		3,80		X	X	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	prise d'eau accessoire Mesures du SDIS le 21/05/2015
11	P070	hameau de Bray Rue des Bons Enfants face à la place	080	100/2x070		8,00		3,20		X	X	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	prise d'eau accessoire Mesures du SDIS le 21/05/2015
14	P070	Hameau de Bray Entrée du Prieuré	080	100/2x070		18,00		3,80		X	X	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	prise d'eau accessoire Mesures du SDIS le 21/05/2015

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Accès
 * Signalisation
- X -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
- ✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
- X -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m ³	m ³ / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
16	RES	Hameau de bray Place MAURICE THOMAS	120	3.3	✓	✓	✓			volume complété par le poteau le plus proche disponible