

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 13 janvier 2016

Affaire suivie par : M. le LT A. COPPIN
Réf. : NL.2016.10

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE



à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine – BP 317
60021 BEAUVAIS CEDEX

OBJET : Révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de CHAUMONT EN VEXIN
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de CHAUMONT EN VEXIN, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 61 points d'eau :

- 3 BI de 100 mm
- 4 PI de 70 mm
- 53 PI de 100 mm dont 2 ayant un débit insuffisant
- 1 Réserve incendie

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint ces informations sous forme de fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de CHAUMONT EN VEXIN.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours



Colonel Luc CORACK

Défense Incendie de la commune CHAUMONT EN VEXIN

60143 CHAUMONT EN VEXIN



Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Accès
 * Signalisation

X -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

 -Non conforme en service

| N° | Type | Adresse | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Sign. | Anomalies | Observations |
|----|------|----------------------------------|------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | P100 | rue Emile Deschamps | 150 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 2 | P100 | allée Saint Nicolas | 150 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 3 | P100 | 19 rue roger blondeau | 150 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 4 | P100 | 55 rue Roger Blondeau | 150 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 5 | P100 | 100 Clos de la Vigne | 150 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 6 | P100 | 79 Clos de la Vigne | 150 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 7 | P070 | Ferme de Saint Brice | 060 | inconnu |  |  |  |  | Non conforme : débit inférieur à 30 m3/h pas trouve | |
| 8 | P100 | Petit Rebetz | 100 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 9 | P100 | rue du Général de Gaulle | 100 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 10 | P100 | 50 rue du Général de Gaulle | 100 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 11 | P100 | rue Jean Rostand | 100 | 100/2x070 |  |  |  |  | Pl trop près du mur | |
| 12 | P100 | 13 rue d'Enencourt | 125 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 13 | P100 | CES Guy de Maupassant | 100 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 14 | P100 | rue Pierre Budin rue d'Enencourt | 125 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 15 | P100 | 46 rue Pierre Budin (VEXINTEX) | 150 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 16 | P100 | 34 rue de la Pommerate | 100 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 17 | P100 | Z.I. d'Anjean (bac à orage) | 150 | 100/2x070 |  |  |  |  | | percuté par un véhicule indisponible vu avec VEOLIA remis en service le 19/07/2012 par VEOLIA |
| 18 | P070 | Angle rue Jean Hubert / Hôpital | 150 | inconnu |  |  |  |  | | |
| 19 | P100 | rue Pierre Budin / Jean Hubert | 125 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 20 | P100 | 38 Moulin Baudet | 100 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |

Défense Incendie de la commune CHAUMONT EN VEXIN

Légende

- * Etat  -En service  -Non conforme en service
 * Anomalie  -Sans anomalie  -Sans anomalie
 * Accès  -Autorisée  -Autorisée
 * Signalisation  -Problématique  -Sans problème

| N° | Type | Adresse | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | Anomalies | | | | Observations |
|----|------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|---------|---------|--|
| | | | | | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Sign. | |
| 21 | B100 | 9 rue Augustin Auger | 100 | 100 | | | | | |
| 22 | P100 | rue Raymond Pillon | 100 | 100/2x070 | | | | | |
| 23 | P100 | rue Jean Lefèvre | 150 | 100/2x070 | | | | | |
| 24 | P100 | 24 rue de la Pissotte (Ets Ménard) | 100 | 100/2x070 | | | | | |
| 25 | P100 | Avenue de la Gare | 150 | 100/2x070 | | | | | |
| 26 | P100 | rue Brachedal | 100 | 100/2x070 | | | | | |
| 27 | P100 | Angle rue de l'Aillerie rue de la Libération | 150 | 100/2x070 | | | | | |
| 28 | P070 | Chemin de la Fontaine Salée (Eglise) | 060 | inconnu | | | | | Non conforme : débit inférieur à 30 m3/h |
| 29 | B100 | rue de l'Hôtel de ville (n°66 face au cabinet médical) | 150 | 100 | | | | | |
| 30 | B100 | rue de l'Hôtel de ville (n°37) | 150 | 100 | | | | | |
| 31 | P100 | Rue du Jard | 150 | 100/2x070 | | | | | |
| 32 | P100 | Z.I. d'Anjean rue de Bad Zwesten | 150 | 100/2x070 | | | | | |
| 33 | P100 | rue de Saint Eutrope (C-E-S Saint Exupery) | 100 | 100/2x070 | | | | | |
| 34 | P100 | Grand Rebetz | 150 | 100/2x070 | | | | | |
| 35 | P100 | rue de l'Ostier / Chemin de chambly | 200 | 100/2x070 | | | | | |
| 36 | P100 | Station de pompage du services des eaux, sortie Chaumont direction Trie Château | 150 | 100/2x070 | | | | | |
| 37 | P070 | rue de l'Aillerie / rue du Bras d'or | 200 | 100/2x070 | | | | | |
| 38 | P100 | Halle des sports rue d'enencourt | 100 | 100/2x070 | | | | | |
| 39 | P100 | Z.I. d'Angean / Eurotrading S.A. | 150 | 100/2x070 | | | | | |
| 40 | P100 | Résidence Brachedal | 100 | 100/2x070 | | | | | |
| 41 | P100 | 15 rue du Bras d'Or | 200 | 100/2x070 | | | | | |
| 42 | P100 | rue Bad Zwesten (dans le Centre de Secours) | 150 | 100/2x070 | | | | | |

Défense Incendie de la commune CHAUMONT EN VEXIN

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| N° | Type | Adresse | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | Anomalies | | | | Observations |
|----|------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|---------|---------|--------------|
| | | | | | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Sign. | |
| 43 | P100 | rue de l'Osier (face Achiveco) | 150 | 100/2x070 | | | | | |
| 44 | P100 | rue de l'Osier (face Achiveco) | 150 | 100/2x070 | | | | | |
| 45 | P100 | Parking de la Foulerie : Salle des Fêtes | 150 | 100/2x070 | | | | | |
| 46 | P100 | rue Raymond Pillon | 100 | 100/2x070 | | | | | |
| 47 | P100 | rue Jean Hubert | 150 | 100 | | | | | |
| 48 | P100 | route de beauxvais rue Pierre Budin (Communauté de communes) | 150 | 100/2x070 | | | | | |

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| N° | Type | Adresse | Volume m3 | m3 / h Ré-alim. | Anomalies | | | | Observations |
|----|------|--------------|-----------|-----------------|-----------|------------|---------|---------|--------------|
| | | | | | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Sign. | |
| 49 | RES | ZAE d'Angean | 700 | - | | | | | |

Légende


- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| N° | Type | Adresse | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | Anomalies | | | | Observations |
|----|------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|---------|---------|--------------|
| | | | | | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Sign. | |
| 50 | P100 | Allée des bois Crioux | inconnu | inconnu | | | | | |
| 51 | P100 | Rue Paul Journée, ZI D'angean | 150 | 100/2x070 | | | | | |
| 52 | P100 | Rue Paul Journée, ZI D'angean | 150 | 100/2x070 | | | | | |
| 53 | P100 | Nouvelle zone industrielle, proche ZAE d'Angean, Face au Magasin Match | 150 | 100/2x070 | | | | | |
| 54 | P100 | ZI d'Anjean | 150 | 100/2x070 | | | | | |
| 55 | P100 | rue des longues Rayes, le Clos des Tournelles | 150 | 100/2x070 | | | | | |

Défense Incendie de la commune CHAUMONT EN VEXIN

Légende

























* Etat
 * Anomalie
 * Accès
 * Signalisation

 -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

 -Non conforme
 en service

Hydrants

| N° | Type | Adresse | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | | | | | Anomalies | Observations |
|----|------|---|------------------|--------------------|---|---|---|---|-----------|--------------|
| | | | | | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Sign. | | |
| 56 | P100 | rue Jean-Baptiste Frion, Le Clos des Tournelles | 150 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 57 | P100 | Rue du Jard. angle Rue Emile Deschamps | 150 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 58 | P100 | Rue Emile Deschamps, virage Gendarmerie | 150 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 59 | P100 | ZI Moulin d'Angean, proche Archiveco (coté) rue perpendiculaire à la route menant à Match | 150 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 60 | P100 | Rue de Noailles, à l'entrée du nouveau lotissement situé à proximité du Golf du Rebetz | 150 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |
| 61 | P100 | 13 rue sadi carnot, devant le 13 rue sadi carnot | 150 | 100/2x070 |  |  |  |  | | |