



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 28 octobre 2019

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : AC. 2019 192

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de MMONTIERS  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de MONTIERS, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 11 Points d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
D'incendie et de Secours

Contrôleur général Luc CORACK

## Commune de MONTIERS

60418 MONTIERS

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations	Légende	
											* Etat	* Anomalie
1	P100	rue des fournettes à côté du n° 11	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			✓ -En service	✗ -Non conforme en service
2	P100	Face au n° 17 rue de l'abbaye	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			✓ -En service	✗ -Non conforme en service
3	P100	15 rue de Cambrai	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			✓ -En service	✗ -Non conforme en service
4	P100	place du village	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			✓ -En service	✗ -Non conforme en service
5	P100	rue de St Just à côté du n° 27 (haut de rue)	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			✓ -En service	✗ -Non conforme en service
6	P100	face au 9 rue de St Just	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			✓ -En service	✗ -Non conforme en service
7	P100	Intersection rue des vignes, rue du parc	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			✓ -En service	✗ -Non conforme en service
8	P100	23 rue des vignes (entrée du village) par La Neuville au roy	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			✓ -En service	✗ -Non conforme en service
9	P100	Face au stade	inconnu	100/2x070	✓	!	✓	✓	Manque capot		✓ -En service	✗ -Non conforme en service

## PENNA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations	Légende	
										* Etat	* Anomalie
10	RES	24 rue de cambrai		✓	✓	✓	✓			✓ -En service	✗ -Non conforme en service
11	RES	place du village		✓	✓	✓	✓		Prise d'aspiration déplacée, essai validé en date du 24/03/2014, sans consultation du SDIS.	✓ -En service	✗ -Non conforme en service