



Terbis

943 Rue Louis Pasteur
60 700 Pont Sainte Maxence

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale

Site de Pont Sainte Maxence (60)

Référence R001 1250389JUG V06

Mars 2021



141, rue Simone de Beauvoir
59450 Sin Le Noble

Téléphone : 03 27 08 81 81
Télécopie : 03 27 08 81 82
E-mail : info@tauw.fr

Fiche contrôle qualité

Intitulé de l'étude	Dossier d'autorisation d'exploiter
Client	Terbis
Site	Pont Sainte Maxence (60)
Interlocuteurs	Michel Prendleloup – Président de Terbis Patrice DADAUX – Directeur du site
Adresse du site	943 rue Louis Pasteur – 60700 Pont Sainte Maxence
Email	contact@terbis.fr
Téléphone	03.44.67.28.43
Référence du document	R001-1250389JUG-V06
Date	Version du 29 mars 2021
Superviseur	Hervé DUVAL – Chef de projet risques industriels
Responsable étude	Perrine MARCHANT – Directrice d'agence
Rédacteur(s)	Justine GONTIER – Ingénieur d'étude risques industriels Hervé DUVAL – Chef de projet risques industriels

Gestion des révisions

Version 06	29 mars 2021
Version 05	29 janvier 2021
Version 04	17 janvier 2021
Nombre d'annexes	26
Nombre de tomes	2

Plan du document

Tome 1

Cerfa N°15964*01	Pages 1/29
Lettre de la demande	Pages 1/2
Note de présentation non technique	Pages 1/19
Présentation du site	Pages 1/119
Etude d'impact	Pages 1/195
Résumé non technique de l'étude d'impact	Pages 1/40
Etude de dangers	Pages 1/69
Résumé non technique de l'étude de dangers	Pages 1/20

Tome 2 - Annexes

Annexe 1 : Plan de localisation du site au 1/25 000 ^{ème}	
Annexe 2 : Plan d'ensemble au 1/2 500 ^{ème}	
Annexe 3 : Plan de masse au 1/500 ^{ème}	
Annexe 4a : Exemple de fiche d'identification préalable des déchets	
Annexe 4b : Descriptif détaillé des traitements des matières admises sur le site Terbis	
Annexe 5 : Procédé SOLPUR®	
Annexe 6 : Analyse de la conformité du projet aux rubriques 2716 et 2521	
Annexe 7 : Extrait de la carte géologique de Senlis	
Annexe 8 : Schéma global de la gestion des eaux	
Annexe 9 : Note de calcul du volume de rétention des eaux pluviales	
Annexe 10 : Rapport de base IED	
Annexe 11 : Evaluation des risques sanitaires et interprétation de l'état des milieux	
Annexe 12 : BREF WT (traitement des déchets) - Bilan de conformité de l'installation Terbis	
Annexe 13 : Rapport de l'analyse du risque foudre – APAVE – mars 2018	
Annexe 14 : Analyse préliminaire des risques	
Annexe 15 : Projet Terbis - Attestation du droit d'usage des terrains	
Annexe 16 : Porter à Connaissance relatif à la remise en état et à l'agrandissement du quai de déchargement	
Annexe 17 : Avis du maire et du propriétaire du terrain sur l'usage futur du site	
Annexe 18 : Règlement du PLU de la commune de Pont-Sainte-Maxence	
Annexe 19 : PPRI – Porter à Connaissance – Mesures temporaires	
Annexe 20 : Etablissement Terbis – Relevé altimétrique	
Annexe 21 : Poteaux incendie – Attestation de contrôle des débits des poteaux	
Annexe 22 : Caractéristiques de l'aire d'aspiration normalisée en partie Sud du site – Avis du SDIS	
Annexe 23 : Plan de localisation des moyens de lutte incendie sur site (RIA et extincteurs)	
Annexe 24 : Liste des installations ISDI implantées à proximité de Terbis pour évacuation des terres	
Annexe 25 : Terbis – Bilan massique annuel prévisionnel à pleine capacité	
Annexe 26 : Département de l'Oise – Données météorologiques – Pluviométrie du secteur d'étude	