




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 2 septembre 2014

Affaire suivie par : M. le Lieutenant COPPIN

Réf. : SL.2014.378

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : JAULZY  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de JAULZY, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 23 points d'eau :

- 1 BI de 70 mm ayant un débit insuffisant
- 1 BI de 100 mm
- 19 PI de 100 mm dont 9 ayant un débit insuffisant
- 1 réserve incendie
- 1 réserve naturelle aménagée normalisée.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie de la commune de JAULZY

60324

JAULZY

## Légende

- \* Etat -En service -Non conforme en service  
 \* Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie   
 \* Visite -Non autorisée -Autorisée   
 \* Accès -Problématique -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m <sup>3</sup> / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	Rue de Rouen (station pompage), lieu dit la Maison Blanche	150	100/2x070	93,00	82,00		3,90						Mesures du SDIS le 06/05/2014	
00002	P100	Rue de Reims, lieu dit la Maison Blanche	125	100/2x070	94,00	84,00		2,50						travaux sur conduite Mesures du SDIS le 06/05/2014	
00003	P100	39, Route de Compiègne	125	100/2x070	117,00	98,00		3,80					Capot cassé	Mesures du SDIS le 06/05/2014	
00004	P100	25, Route de Compiègne	125	100/2x070	58,00	48,00	51,00	5,20					Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	Mesures du SDIS le 06/05/2014	
00005	P100	7, Route de Compiègne, Garage Renault	125	100/2x070	59,00	51,00	55,00	3,90					Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	Mesures du SDIS le 06/05/2014	
00006	P100	5, Route de Soissons, angle Rue du Bac	100	100/2x070	55,00	46,00	48,00	3,90					Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	Mesures du SDIS le 06/05/2014	
00007	P100	Route de Soissons	100	100/2x070	54,00	46,00	50,00	4,10					Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h le talus recouvre le PI	Mesures du SDIS le 06/05/2014	
00008	P100	32, Route de Soissons, angle Impasse du Marais du Port	100	100/2x070	69,00	58,00	61,00	4,10					Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	Mesures du SDIS le 06/05/2014	
00009	P100	2, Rue du Petit Vallot	150	100/2x070	100,00	82,00		4,20					Mesures du SDIS le 06/05/2014		
00010	P100	2, Rue des Roches	150	100/2x070	94,00	74,00		3,70					Mesures du SDIS le 06/05/2014		
00011	P100	26, Rue du Petit Vallot, angle Rue Alphonse Mora	150	100/2x070	84,00	61,00		3,00					Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	Mesures du SDIS le 05/06/2014	
00012	P100	1, Rue de la Mairie, angle Rue des Vignes	150	100/2x070	86,00	60,00		3,40					Mesures du SDIS le 05/06/2014		
00013	P100	16, Rue du 8 Mai 1945	100	100/2x070	86,00	67,00		2,80					Mesures du SDIS le 05/06/2014		
00014	P100	1, Rue des Tournelles	125	100/2x070	112,00	88,00		2,10					Mesures du SDIS le 05/06/2014		
00015	P100	8, Rue de Bellevue	125	100/2x070	71,00	52,00	56,00	2,00					Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	Mesures du SDIS le 05/06/2014	
00016	P100	3, Rue des Marronniers, angle Rue de la Carrière Amand	125	100/2x070	64,00	51,00	54,00	2,00					Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	Mesures du SDIS le 05/06/2014	
00017	P100	6, Rue de Suzon	100	100/2x070	100,00	63,00		3,60					Mesures du SDIS le 06/05/2014		
00018	B100	2, Rue de la Fontaine St Martin, angle Chemin de la Citadelle	150	100/2x070	152,00	120,00		5,20					Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 05/06/2014	

## Défense Incendie de la commune de JAULZY

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m <sup>3</sup> / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00019	P100	7, Rue de l'Eglise	150	100/2x070	88,00	63,00		3,20		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 05/06/2014	
00020	B070	Rue de Courtieux, Hameau de Saily	080	070	50,00	34,00	30,00	5,40		✗	✗	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h Défaut de signalisation	
00021	P100	rue d'Attichy, zone artisanale	100	100/2x070	38,00	26,00	26,00	4,00		✗	✗	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00023	ETAN	rue d'attichy	Inépuisable	-	✓	✓	✓	✓		