



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé


BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 12 janvier 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : SL.2015.8

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : BAUGY
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Baugy, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 7 points d'eau :

- 6 PI de 100 mm avec des débits insuffisants
- 1 réserve artificielle normalisée.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de BAUGY

60048

BAUGY

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

X Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

X -Non conforme
en service

| N° | Type | Adresse | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | Anomalies | | | | Observations |
|-------|------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|---------|----------|--|
| | | | | | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Visite | |
| 00001 | P100 | 41 rue Saint Médard devant le cimetière | 080 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00002 | P100 | rue Saint Médard angle rue de l'Eglise | 080 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00003 | P100 | rue de l'Eglise après le n°9 | 125 | 100/2x070 | ✓ | X | ✓ | ✓ | Végétation gênante manque verrou du coffre |
| 00004 | P100 | la Féculerie à côté du transformateur | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00005 | P100 | rue Saint Médard angle rue de Compiègne - CD 935 | 080 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

X Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

X -Non conforme
en service

| N° | Type | Adresse | Volume m3 | m3 / h Ré-alim. | Anomalies | | | | Observations |
|-------|------|--|-----------|-----------------|-----------|------------|---------|----------|-------------------------|
| | | | | | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Visite | |
| 00006 | CITE | rue de Compiègne CD 935 dans le virage | 120 | - | ✓ | X | ✓ | ✓ | Défaut de signalisation |

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

X Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

X -Non conforme
en service

| N° | Type | Adresse | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | Anomalies | | | | Observations |
|-------|------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|---------|----------|--------------|
| | | | | | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Visite | |
| 00007 | P100 | rue Saint Médard face au n°13 | inconnu | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |